


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ARHNSK PL072402	Erstzulassung	30.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen	EU-FI 2060	Laufleistung	29 342 km
Modell	C5 AIRCROSS PureTech 130 Stop&Start PLUS				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	23.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6283843	Datum der Bewertung	06.08.2025
Datum Beauftragung	23.07.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Buch



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm			Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm			Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	

Schadendetails

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten		Gesamtkosten	100,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	100,00€	Nettokosten	100,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€
3		Bauteil	Einstiegszierleiste	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	226,77€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	49,00€	Gesamtkosten	275,77€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	275,77€
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	425,77€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	425,77€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	0,70	49,00€	-	-	49,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	226,77€	-	-	226,77€
Pauschale	150,00€	-	-	150,00€