

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Citroën C5 Aircross C-Series

Auftr.-Nr: DORTMUND 503

VIN: VR7ARHNSKPL072415



Kilometerstand: 15.630 km


Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Leasingfahrzeubewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		L / P Vertr. Nr.	Auftraggeber		Telefonnummer
			Alexander Hartmann		
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, . .			E-Mail	
	Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
	Umsatzsteuer ja	§25a nein	Rückgabedatum		Steuernummer

Fahrzeugdaten	Hersteller Citroën		Typ C5 Aircross C-Series			Modell 1.2 PureTech 130 EU6d, C-Series (E..			
	VIN VR7ARHNSKPL072415		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/ABH	
	Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 30.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1199	HU 12/25
	Gesamtfahrt. lt. Halter 1 km	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 15.630 km	max. km-Stand bei Übergabe k. A.			Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 12/24	Letzter KD (km) 11.835 km	
	Farbe LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/TYP ..	Lackierung metallic			Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.		
	Scheckheft keine Angabe	Scheckheft Bemerkung							
	Polster Andere	Polsterfarbe Andere		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 140-144 (WLTP)		
	Ehemalige Nutzung keine Angabe	Eigentum des Kunden k. A.							
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebssart: Frontantrieb Drive-Assist-Paket 2 Fensterheber elektrisch hinten Getriebe 6-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getre.. Kopfstützen vorn verstellbar LM-Felgen Otto-Partikelfilter (GPF) Pyrotechnischer Gurtstraffer Reifendruck-Kontrollsyste.. Scheinwerfer Full-LED Sitz vorn höhenverstellbar Tagfahrlicht LED				
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Bordcomputer Einschaltautomatik für Fahrlicht Fensterheber elektrisch vorn Innenausstattung: Wild Black Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Modellpflege Park-Paket Radstand 2730 mm Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten S.. Seitenairbag vorn Stop-Start-Anlage Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Sy..				
	Anti-Blockier-System (ABS) Comfort Federung (Citroen Advanced) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i.. Innenspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System hinten Lenkrad (Leder) Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech Parkbremse elektrisch Reifen-Reparaturkit Scheibenwischer mit Regensensor Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk.. Style-Paket Bronze-Matt				
	Sonderausstattung:				
	Drive-Assist-Paket 4 Sitzheizung vorn				
	Sondermodellpaket:				
	Sondermodell C-Series				
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein Nachlackierung nein Technischer Mangel nein Sonstiges nein Vorschadenhöhe 0,00 €				
Vorschäden lt. Bewerter:					
Tauschaggregat - Nachlackierung - Technischer Mangel - Sonstiges - Vorschadenhöhe 0,00 €					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
1.	Tür hinten links - Delle - entfernen	145,00 €	90 %	130,50 €							
Zwischensumme (Netto)		145,00 €		130,50 €							
Bemerkung zum optischen Zustand:											
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc. Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) nicht zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nicht möglich. Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht gereinigt. Bei der Besichtigung verschmutzter Fahrzeuge kann es nach der Reinigung zur Schadenausweitung kommen. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.											
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
---	---	---	---	---							
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €							
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.											
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.											
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.											
Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.											
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeugs wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.											
Fahrzeug verunreinigt und nass											
Fehlteile und Dienstleistungen											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert							
---	---	---	---	---							
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €							
Summe Minderwerte											
Optischer Zustand		145,00 €		130,50 €							
Technischer Zustand		0,00 €		0,00 €							
Fehlteile und Dienstleistungen		0,00 €		0,00 €							
Endbetrag (Netto)		145,00 €		130,50 €							
19% Mehrwertsteuer		27,55 €		24,80 €							
Endbetrag (Brutto)		172,55 €		155,30 €							
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung								
---	---	---	---								
Summe		0,00 €		0,00 €							
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		
	Reifen vorne	VL	
	225/55R18 102W	5,00 mm (Falken)	
	Reifen hinten	HL	
	225/55R18 102W	5,00 mm (Falken)	
	Zweiter Reifensatz		
	k. A.		
	Reifen vorne	VL	
	k. A.	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	
	k. A.	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung		
			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers																												
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass		Der Fahrzeugeigentümer übergibt:																										
<ul style="list-style-type: none"> - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. 		<table border="1"> <tr><td>Zulassungsbescheinigung Teil I</td><td>Zulassungsbescheinigung Teil II</td></tr> <tr><td colspan="2">Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig</td></tr> <tr><td colspan="2">COC-Papiere</td></tr> <tr><td>Verbandskasten</td><td>Werkzeug</td></tr> <tr><td>Warndreieck</td><td>HU-Bescheinigung</td></tr> <tr><td>Ladekabel</td><td>Ladegerät</td></tr> <tr><td>Felgenschlösser</td><td>Navigations-Datenträger</td></tr> <tr><td>Windschott</td><td>Kundenrechnung</td></tr> <tr><td>Reparaturnachweis</td><td>Schlüssel Anhängerkupplung</td></tr> <tr><td colspan="2">Fernbedienung / Schlüssel Standheizung</td></tr> <tr><td colspan="2">Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt</td></tr> <tr><td>Zweiter Radsatz</td><td></td></tr> </table>			Zulassungsbescheinigung Teil I	Zulassungsbescheinigung Teil II	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig		COC-Papiere		Verbandskasten	Werkzeug	Warndreieck	HU-Bescheinigung	Ladekabel	Ladegerät	Felgenschlösser	Navigations-Datenträger	Windschott	Kundenrechnung	Reparaturnachweis	Schlüssel Anhängerkupplung	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung		Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt		Zweiter Radsatz	
Zulassungsbescheinigung Teil I	Zulassungsbescheinigung Teil II																											
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig																												
COC-Papiere																												
Verbandskasten	Werkzeug																											
Warndreieck	HU-Bescheinigung																											
Ladekabel	Ladegerät																											
Felgenschlösser	Navigations-Datenträger																											
Windschott	Kundenrechnung																											
Reparaturnachweis	Schlüssel Anhängerkupplung																											
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung																												
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt																												
Zweiter Radsatz																												
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen																												
<ul style="list-style-type: none"> - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. 																												
Wichtige Eckdaten																												
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):																											
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €																							
	Vorschäden lt. Bewerter:																											
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €																							
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km																											
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.																												

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Citroën C5 Aircross C-Series

Auftr.-Nr: DORTMUND 503

VIN: VR7ARHNSKPL072415

Kilometerstand: 15.630 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

