

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Simon Rohrbach		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland		E-Mail contractmanagement@leasys.com		
	Straße Alte Schmelze 20	Piz 65201	Ort Wiesbaden	Tel.(Privat)	
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto




Fahrzeugdaten	Hersteller Citroën	Typ C4 Lim. Max	Modell 1.2 PureTech 130 EU6e, Max (EUR..			
	VIN VR7BAHNS3RE038396	Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/ACU	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 01.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 17.200 km	max. km-Stand bei Übergabe 17.200 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am /-	Letzter KD (km) k. A.
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) -200 km		
Scheckheft ohne Einträge	Scheckheft Bemerkung					
Polster Alcantara / Kunstleder	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. unbekannte	CO ₂ -Emission (g/km) 133-134 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite								
	Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem: Connect My Drive ..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..								
	Außenspiegel schwarz	Bordcomputer	Citroen Smart Pad Support								
	Color-Paket Glossy Silver	Connecting-Box	Drive-Assist-Paket								
	Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrk..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe								
	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mi..	Fensterheber elektrisch hinten								
	Fensterheber elektrisch vorn	Freisprecheinrichtung Bluetooth	Getriebe Automatik - (8-Stufen)								
	Head-up-Display	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz								
	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getre..	Kopf-Airbag-System								
	Kopf-Airbag-System hinten	Lendenwirbelstütze manuell verstellbar	Lenkrad (Leder)								
	Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsvers..	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn								
	Mittelkonsole mit Ablagefach	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech	Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht								
	Otto-Partikelfilter (GPF)	Parkbremsen elektrisch	Reifen-Reparaturkit								
	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht ..	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e								
	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer Full-LED	Seitenairbag vorn								
	Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black ..	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar								
	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Metropol..	Stop-Start-Anlage	Style-Paket								
	Tagfahrlicht LED	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Sy..									
	Sonderausstattung:										
	Kälte-Paket	Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic									
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 09.09.2025 - Gültig bis 17200 km										
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										

Auftraggeber: Simon Rohrbach, KFZ-ID:108695
KFZ angelegt: 26.08.2025 - 18:32:14
Bewertung: Simon Rohrbach 26.08.2025 - 19:30:20
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 1/4

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand												
	L	Fahrzeuginnenraum - Gebrauchsspuren - kein Abzug 0,00 € Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug 0,00 € Heckbereich - leichte Kratzer - kein Abzug 0,00 € Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren 0,00 € Zwischensumme										
												
	R											

Bemerkung zum optischen Zustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Es lagen keine Fahrzeugpapiere zum Abgleich vor. Bei der Erstzulassung handelt es sich um eine freie Angabe!

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung - ern. (Kein Nachweis!)											126,89 €
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen											550,00 €
Zwischensumme											676,89 €
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.											
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.											
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.											
Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.											
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.											
Fahrzeug stark verunreinigt.											

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)			Felgenbeschreibung k. A.		
	Reifen vorne 195/60R18 96H	VL	7,00 mm (Goodyear)	VR	7,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 195/60R18 96H	HL	7,00 mm (Goodyear)	HR	7,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz k. A.			Felgenbeschreibung k. A.		
	Reifen vorne k. A.	VL	k. A. (k. A.)	VR	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL	k. A. (k. A.)	HR	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Auftraggeber: Simon Rohrbach, KFZ-ID:108695
KFZ angelegt: 26.08.2025 - 18:32:14
Bewertung: Simon Rohrbach 26.08.2025 - 19:30:20
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 2/4

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. Max

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR7BAHNS3RE038396

Kilometerstand: 17.200 km

Erstzulassung: 01.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. Max

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR7BAHNS3RE038396

Kilometerstand: 17.200 km

Erstzulassung: 01.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug



Frontbereich - leichter Steinschlag - kein Abzug



Heckbereich - leichte Kratzer - kein Abzug



Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren