

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------------------|
| | | Auftraggeber Robert Meier | | Telefonnummer 01748881342 |
| Kundendaten | Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH | | E-Mail | |
| Straße Prinzregentenplatz 9 | | Plz 81675 | Ort München | Tel.(Privat) |
| Baumuster Gegengeschäft | | Auftrag.-Nr Gg. / GF NR | | Kundenkonto |
| Umsatzsteuer ja | | §25a nein | Steuernummer | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| Fahrzeugdaten | Hersteller Citroën | Typ C4 Lim. Plus | Modell 1.2 PureTech 130 EU6d, Plus Stop&... | |
| VIN | VR7BAHNSAPE087593 | Aufbau Lim. Schrägheck | Anzahl Türen 5 | Kraftstoff Superbenzin KBA-Schlüssel 1889/ACU |
| Kennzeichen OHNE | Erstzulassung 30.01.2024 | Halter lt. Zulbesch. II k. A. | Halter lt. Kunde 1 | Leistung (kW) 96 kW |
| Gesamtfahrt. lt. Halter k. A. | Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 18.961 km | max. km-Stand bei Übergabe 18.961 km | Raucherfahrzeug k. A. | letzter KD am k. A. |
| Farbe LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSE.. | Lackierung keine Angabe | Reimport k. A. | nächster KD in Tagen k. A. | nächster KD (km) k. A. |
| Scheckheft vollständig | Scheckheft Bemerkung | | | |
| Polster keine Angabe | Polsterfarbe keine Angabe | Getriebe Getriebe 6-Gang | Schadstoffk. Euro6d | CO ₂ -Emission (g/km) 119-122 (WLTP) |
| Ehemalige Nutzung Mietwagen | Eigentum des Kunden k. A. | | | |
| Sonstiges | Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. | Ciptuning: k.A. | |


| | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------------|
| Ausstattung | Serienausstattung: | | | |
| Airbag Beifahrerseite | Airbag Beifahrerseite abschaltbar | Airbag Fahrerseite | | |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Audiosystem: Digitalradio DAB mit Touchscre.. | Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. | | |
| Außenspiegel schwarz | Bordcomputer | Color-Paket Glossy Black | | |
| Connecting-Box | Einparkhilfe hinten | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | |
| Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | Fensterheber elektrisch hinten | Fensterheber elektrisch vorn | | |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth | Getriebe 6-Gang | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | | |
| Karosserie: 5-türig | Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getre.. | Kopf-Airbag-System | | |
| Kopf-Airbag-System hinten | Lenkrad (Leder) | Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsvers.. | | |
| LM-Felgen | Einparkhilfe vorn | Mittelarmlehne vorn | | |
| Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech | Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht | Mittelkonsole mit Ablagefach | | |
| Parkbremse elektrisch | Reifen-Reparaturkit | Otto-Partikelfilter (GPF) | | |
| Rückfahrkamera | Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht .. | Reifendruck-Kontrollsyste | | |
| Scheibenwischer mit Regensensor | Scheinwerfer Full-LED | Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d | | |
| Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black .. | Sitz vorn links höhenverstellbar | Seitenairbag vorn | | |
| Sitzbezug / Polsterung: Urban Grey | Stop-Start-Anlage | Sitz vorn rechts höhenverstellbar | | |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | | Tagfahrlicht LED | | |
| Sonderausstattung: | | | | |
| Kälte-Paket | Sicherheits-Paket plus | Sonderlackierung Polar-Weiß | | |
| Bemerkung | Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 20.08.2025 - Gültig bis 18961 km | | | |
| Vorschäden | Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): | | | |
| Tauschaggregat nein | Nachlackierung nein | Technischer Mangel nein | Sonstiges nein | Vorschadenhöhe 0,00 € |
| Vorschäden lt. Bewerter: | | | | |
| Tauschaggregat - | Nachlackierung - | Technischer Mangel - | Sonstiges - | Vorschadenhöhe 0,00 € |
| Unfallfreiheit | Unfallfrei = ja | | | |

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand



| | |
|---|-------------------|
| Felge VL - ersetzen | 213,96 € |
| Reifen VL Flanke beschädigt, Reifen VA - ersetzen | 230,00 € |
| Reifenmontage VA 2x | 109,40 € |
| Stoßfänger H unten Kunststoffaufbereitung | 150,00 € |
| Stoßfänger V - lackieren | 551,70 € |
| Türeinstieg VR - Smart Repair | 150,00 € |
| Zwischensumme | |
| | 1.405,06 € |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Lackdicke | Fondseite links serienmäßig | Tür hinten links serienmäßig | Tür vorne links serienmäßig | Kotflügel vo.li. serienmäßig | Heckklappe serienmäßig | Dach serienmäßig | Motorhaube serienmäßig | Fondseite rechts serienmäßig | Tür h. rechts serienmäßig | Tür vorne rechts serienmäßig | Kotflügel vo.re. serienmäßig |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Technischer Zustand

| | |
|---------------|---------------|
| Zwischensumme | 0,00 € |
|---------------|---------------|

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.

Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.

Fahrzeug verunreinigt und nass

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen) | | Felgenbeschreibung k. A. |
| | Reifen vorne | VL | VR |
| | 195/60R18 96H | 6,00 mm (Pirelli) | 6,00 mm (Pirelli) |
| | Reifen hinten | HL | HR |
| | 195/60R18 96H | 6,00 mm (Pirelli) | 6,00 mm (Pirelli) |
| | Zweiter Reifensatz | | Felgenbeschreibung k. A. |
| | Reifen vorne | VL | VR |
| | k. A. | k. A. (k. A.) | k. A. (k. A.) |
| | Reifen hinten | HL | HR |
| | k. A. | k. A. (k. A.) | k. A. (k. A.) |
| Bemerkung | | | Ausstattung ER k. A. |

Endbetrag

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Optischer Zustand | 1.405,06 € |
| Technischer Zustand | 0,00 € |
| Endbetrag (Netto) | 1.405,06 € |
| 19 % Mehrwertsteuer | 266,96 € |
| Endbetrag (Brutto) | 1.672,02 € |

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

| Bestätigung des Fahrzeugeigentümers | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|--------------------|
| Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass | | | | Herrinnahmepreis |
| <ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. | | | | 0,00 € Netto |
| | | | | USt. 0,00 € (19 %) |
| | | | | 0,00 € Brutto |
| Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. | | | | |
| Wichtige Eckdaten | | | | |
| Vorschäden | Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): | | | |
| | Tauschaggregat nein | Nachlackierung nein | Technischer Mangel nein | Sonstiges nein |
| weitere | Vorschäden lt. Bewerter: | | | |
| | Tauschaggregat - | Nachlackierung - | Technischer Mangel - | Sonstiges - |
| Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A. | | | | |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: VR7BAHNSAPE087593
Kilometerstand: 18.961 km
Erstzulassung: 30.01.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Türeinstieg VR - Smart Repair



Türeinstieg VR - Smart Repair



Stoßfänger H unten Kunststoffauffbereitung



Stoßfänger H unten Kunststoffauffbereitung



Stoßfänger H unten Kunststoffaufbereitung



Stoßfänger H unten Kunststoffaufbereitung



Stoßfänger V - lackieren



Stoßfänger V - lackieren



Stoßfänger V - lackieren



Stoßfänger V - lackieren



Stoßfänger V - lackieren



Felge VL - ersetzen



Reifen VL Flanke beschädigt, Reifen VA - ersetzen



Reifen VL Flanke beschädigt, Reifen VA - ersetzen

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR7BAHNSAPE087593

Kilometerstand: 18.961 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe





