

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Alexander Hartmann		Telefonnummer	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten		Hersteller Citroën		Typ C4 Lim. Plus		Modell 1.2 PureTech 130 EU6d, Plus Stop&...			
VIN VR7BAHNSBPE094709		Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/ACU			
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 30.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1199	HU 01/26	
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 53.231 km	max. km-Stand bei Übergabe 53.231 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am 04/25		Letzter KD (km) 45.696 km		
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	Farbe metallic	Lackierung metallic		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.			
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung								
Polster Stoff	Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Euro6d	CO ₂ -Emission (g/km) 130-131 (WLTP)				
Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.								
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.					

Ausstattung		Serienausstattung:							
		Airbag Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel schwarz Connecting-Box Fahrassistenz-System: Berganfahrrhilfe Freisprecheinrichtung Bluetooth Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System hinten LM-Felgen Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech Parkbremse elektrisch Rückfahrkamera Scheibenwischer mit Regensor Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black .. Sitzbezug / Polsterung: Urban Grey Zentralverriegelung mit Fernbedienung							
		Airbag Fahrerseite abschaltbar Audiosystem: Digitalradio DAB mit Touchscre.. Bordcomputer Einparkhilfe hinten Fensterheber elektrisch hinten Getriebe Automatik - (8-Stufen) Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getre.. Lenkrad (Leder) Mittelarmlehne vorn Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht Reifen-Reparaturkit Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht .. Scheinwerfer Full-LED Sitz vorn links höhenverstellbar Stop-Start-Anlage							
		Airbag Fahrerseite Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Color-Paket Glossy Black Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fensterheber elektrisch vorn Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopf-Airbag-System Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsvers.. Mittelkonsole mit Ablagefach Otto-Partikelfilter (GPF) Reifendruck-Kontrollsyste Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn Sitz vorn rechts höhenverstellbar Tagfahrlicht LED							
		Sonderausstattung:							
		Kälte-Paket Sicherheits-Paket plus Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic							
Bemerkung		Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 04.09.2025 - Gültig bis 53231 km							
Vorschäden		Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):							
		Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €			
		Vorschäden lt. Bewerter:							
		Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €			
Unfallfreiheit		Unfallfrei = ja							

Auftraggeber: Alexander Hartmann, KFZ-ID:108065
 KFZ angelegt: 21.08.2025 - 14:57:38
 Bewertung: Robert Meier 22.08.2025 - 10:16:49
 Kalkulation: nicht zutreffend
 Nachbewertung: nicht zutreffend
 Seite 1/3

TÜV NORD Autoservice GmbH
FINN GmbH / Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand

	Dach - Hagelschaden - Dellen drücken Heckklappe - Kratzer - polieren Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren Tür hinten links - Kratzer - polieren Tür hinten rechts - Kratzer - polieren Zwischensumme	1.280,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 1.400,00 €
--	---	---

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Zwischensumme	0,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:	
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.	
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.	
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.	
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.	
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.	
Fahrzeug verunreinigt und nass	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			
	Reifen vorne	VL		
	195/60 R18 96H	4,00 mm (Pirelli)		
	Reifen hinten	HL		
	195/60 R18 96H	5,00 mm (Pirelli)		
	Zweiter Reifensatz			
	k. A.			
	Reifen vorne	VL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Bemerkung		Ausstattung ER k. A.	

Endbetrag

Optischer Zustand	1.400,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	1.400,00 €
19 % Mehrwertsteuer	266,00 €
Endbetrag (Brutto)	1.666,00 €

Auftraggeber: Alexander Hartmann, KFZ-ID:108065
KFZ angelegt: 21.08.2025 - 14:57:38
Bewertung: Robert Meier 22.08.2025 - 10:16:49
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 2/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,				
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR7BAHNSBPE094709



Kilometerstand: 53.231 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. Plus

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR7BAHNSBPE094709

Kilometerstand: 53.231 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Heckklappe - Kratzer - polieren



Heckklappe - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren




Tür hinten links - Kratzer - polieren




Tür hinten links - Kratzer - polieren



Dach - Hagelschaden - Dellen drücken




Dach - Hagelschaden - Dellen drücken




Dach - Hagelschaden - Dellen drücken




Dach - Hagelschaden - Dellen drücken



Dach - Hagelschaden - Dellen drücken



Dach - Hagelschaden - Dellen drücken



Dach - Hagelschaden - Dellen drücken



Dach - Hagelschaden - Dellen drücken