

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: KEINS

		Auftraggeber Dominik Svobodny	Telefonnummer
<b>Kundendaten</b>		Fahrzeughalter / Leasingnehmer <b>Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland</b>	E-Mail <b>contractmanagement@leasys.com</b>
Straße <b>Friedrich-Lutzmann-Ring 1</b>	Plz <b>65428</b>	Ort <b>Rüsselsheim</b>	Tel.(Privat) <b>Gifhorn</b>
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	Kundenkonto
Umsatzsteuer <b>ja</b>	§25a <b>nein</b>	Steuernummer	

<b>Fahrzeugdaten</b>	Hersteller <b>Citroën</b>	Typ <b>C4 Lim. YOU</b>	Modell <b>1.2 Mild-Hybrid 100 EU6e, YOU (EU..</b>		
VIN <b>VR7BAHPX4RE028307</b>	Aufbau <b>Lim. Schrägheck</b>	Anzahl Türen <b>5</b>	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel <b>2525/AEO</b>	
Kennzeichen <b>KEINS</b>	Erstzulassung <b>09.07.2024</b>	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde <b>1</b>	Leistung (kW) <b>74 kW</b>	Anzahl Zylinder <b>3</b> HV-Batterie (kWh) <b>0,9</b> Hubraum (ccm) <b>1199</b> HU <b>06/27</b>
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler <b>25.050 km</b>	max. km-Stand bei Übergabe <b>25.050 km</b>		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am <b>05/25</b> Letzter KD (km) <b>23.009 km</b>
Farbe <b>LACKIERUNG NEW DARK BLUE/TYP ..</b>	Lackierung <b>metallic</b>	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
Scheckheft <b>vollständig</b>	Scheckheft Bemerkung				
Polster <b>Urban Grey</b>	Polsterfarbe <b>Grau</b>	Getriebe <b>Getriebe Automatik - ..</b>	Schadstoffk. <b>Euro4</b>	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km) <b>107 (WLTP)</b>	
Ehemalige Nutzung <b>Mietwagen</b>	Eigentum des Kunden k. A.				
<b>Sonstiges</b>	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.		

<b>Ausstattung</b>	<b>Serienausstattung:</b>				
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite			
Anti-Blockier-System (ABS)	Audiosystem: Digitalradio DAB mit Touchscre..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar			
Außenspiegel schwarz	Bordcomputer	Connecting-Box			
Einparkhilfe hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahrrhilfe			
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn	Freisprecheinrichtung Bluetooth			
Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetrie..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig			
Klimaanomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getre..	Kopf-Airbag-System	Kopf-Airbag-System hinten			
Lendenwirbelstütze manuell verstellbar	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsvers..			
Mild-Hybrid 74 kW (Motor 1,2 Ltr. - 74 kW)	Mittelarmlehne vorn	Mittelkonsole mit Ablagefach			
Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Otto-Partikelfilter (GPF)	Parkbremse elektrisch			
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsyste	Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht ..			
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensor	Scheinwerfer Full-LED			
Seitenairbag vorn	Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black ..	Sitz vorn links höhenverstellbar			
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Stop-Start-Anlage			
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen schwarz	Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung:</b>					
Metallic-Lackierung	Rückfahrkamera	Sicherheits-Paket plus			
<b>Bemerkung</b>	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 03.09.2025 - Gültig bis 25050 km				
<b>Vorschäden It. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>					
Tauschaggregat <b>nein</b>	Nachlackierung <b>nein</b>	Technischer Mangel <b>nein</b>	Sonstiges <b>nein</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>	
<b>Vorschäden It. Bewerter:</b>					
Tauschaggregat <b>-</b>	Nachlackierung <b>-</b>	Technischer Mangel <b>-</b>	Sonstiges <b>-</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>	
<b>Unfallfreiheit</b>	Unfallfrei = ja				

Auftraggeber: Dominik Svobodny, KFZ-ID:107749

KFZ angelegt: 20.08.2025 - 10:14:36

Bewertung: Dominik Svobodny 20.08.2025 - 10:30:57

Kalkulation: nicht zutreffend


Nachbewertung: nicht zutreffend

Seite 1/4

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: KEINS

**Optischer Zustand**

Zwischensumme

**0,00 €****Bemerkung zum optischen Zustand:**

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne die Demontage von Verkleidungssteilen etc. Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund möglich.

Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht gereinigt.

Bei der Besichtigung verschmutzter Fahrzeuge kann es nach der Reinigung zur Schadenausweitung kommen.

Eine stichprobentypische Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Technischer Zustand**

Zwischensumme

**0,00 €****Bemerkung zum technischen Zustand:**

Akustisch war bei der Fahrzeugbesichtigung kein Fehlergeräusch am Motor mit seinen Anbauteilen (z.B. Steuerkette, Turbolader, Generator etc.) im Kalt.-Warmzustand feststellbar. Eine genaue Diagnose ist für diese Baugruppen nur durch ein Auslesen des Fehlerspeichers möglich, da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung auch keine Störung angezeigt hat.

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) <b>Sommerreifen</b>			Felgenbeschreibung <b>k. A.</b>		
	Reifen vorne <b>195/60R18 96H</b>	VL	5,00 mm (Goodyear)	VR	5,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten <b>195/60R18 96H</b>	HL	5,00 mm (Goodyear)	HR	5,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz <b>k. A.</b>			Felgenbeschreibung <b>k. A.</b>		
	Reifen vorne <b>k. A.</b>	VL	k. A. (k. A.)	VR	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten <b>k. A.</b>	HL	k. A. (k. A.)	HR	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER <b>Reifendichtmittel</b>		

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: KEINS

<b>Endbetrag</b>
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
<b>Endbetrag (Brutto)</b>

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: KEINS

<b>Bestätigung des Fahrzeugeigentümers</b>					
<b>Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass</b>				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt</li> <li>- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,</li> <li>- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,</li> <li>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,</li> <li>- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.</li> </ul>				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
<b>Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.</li> </ul>					
<b>Wichtige Eckdaten</b>					
<b>Vorschäden</b>	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
	Tauschaggregat <b>nein</b>	Nachlackierung <b>nein</b>	Technischer Mangel <b>nein</b>	Sonstiges <b>nein</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>
	<b>Vorschäden lt. Bewerter:</b>				
	Tauschaggregat <b>-</b>	Nachlackierung <b>-</b>	Technischer Mangel <b>-</b>	Sonstiges <b>-</b>	Vorschadenhöhe <b>0,00 €</b>
<b>weitere</b>	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer <b>k.A.</b>				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

## Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Citroën C4 Lim. YOU

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VR7BAHPX4RE028307

Kilometerstand: 25.050 km

Erstzulassung: 09.07.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







