



CITROEN Berlingo / 2018 / 4P / Fourgonnette: FL133RT

N° Chassis:	VR7EFYHYCKJ812228	Version:	Taille M 650kg BlueHDi 100 BVM Club
1ière MEC:	20/11/2019	CV fiscaux:	5
Kilométrage inspection:	78858	Puissance KW:	73
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	0	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

	195/65/15/95 H			
Pneus d'été:	AVG	Kleber: 80%	AVD	Kleber: 80%
	ARG	Kleber: 80%	ARD	Kleber: 80%
Profondeur de pneu AVG	3.1			
Profondeur de pneu AVD	3.1			
Profondeur de pneu ARG	2.7			
Profondeur de pneu ARD	2.7			
Taille de pneu AVG	195/65 R 15 95 H			
Taille de pneu AVD	195/65 R 15 95 H			
Taille de pneu ARG	195/65 R 15 95 H			
Taille de pneu ARD	195/65 R 15 95 H			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	2479			
Marque de pneu AVD	2479			
Marque de pneu ARG	2479			
Marque de pneu ARD	2479			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Intérieur, Tache, Nettoyer



Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer



Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer



Soufflet levier de vitesse, Déchirure, E - Remplacer



Pneu AVG, Déchirure, E - Remplacer



Jante tôle AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Panneau ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Cassé, LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Cassé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AVD, Manque, E - Remplacer



Panneau ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Porte coulissante D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Bas de caisse ext D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Serrure de coffre, Forcé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Joint de porte AR, Déchirure, E - Remplacer



Porte de malle AR G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte de malle AR D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Antenne, Manque, E - Remplacer



Tapis de sol AV, Usé, Acceptable

