



Seat Ateca-KH7-2016: FC915PT

N° Chassis:	VSSZZZ5FZK6524000	Version:	SEAT Ateca 5p SUV 16 TDI 115 Ecomotive Style Business
1ière MEC:	18/12/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	102098	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

215/55/17/94 V				
Pneus d'été:	AVG	BF Goodrich: 15%	AVD	BF Goodrich: 20%
	ARG	Bridgestone: 30%	ARD	Bridgestone: 25%
Profondeur de pneu AVG				7.1
Profondeur de pneu AVD				7.0
Profondeur de pneu ARG				6.2
Profondeur de pneu ARD				6.4
Taille de pneu AVG				215/55 R 17 94 V
Taille de pneu AVD				215/55 R 17 94 V
Taille de pneu ARG				215/55 R 17 94 V
Taille de pneu ARD				215/55 R 17 94 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				2485
Marque de pneu AVD				2485
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Intérieur, Tache, Nettoyer			





Jante alum. AVG, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Répétiteur G, Fêlure, E - Remplacer



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)




[Photo des dommages - 1](#)

Aile AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Butée cache-bagage, Cassé, E - Remplacer



Butée cache-bagage, Cassé, E - Remplacer



Jupe AR, Cassé, LI - Réparer et peindre (complet)



 [Photo des dommages - 2](#)