

Kenteken	1WXX002
Merk Model	Seat Ateca Move! 1.0TSi 115pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	21/10/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/06/25	35.471	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
1/06/25	35.471	batterij	Vervangen
1/06/25	35.471	klein materiaal	
1/06/25	35.471	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
1/06/25	35.471	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
1/06/25	35.471	remvloeistof	Vervangen
1/06/25	35.471	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
1/06/25	35.471	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/06/25	35.471	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/06/24	29.325	bougie	Vervangen
7/06/24	29.325	klein materiaal	
7/06/24	29.325	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/06/24	29.325	luchtfiler interieur	Vervangen
7/06/24	29.325	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
7/06/24	29.325	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/06/24	29.325	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/06/24	29.325	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/06/24	29.325	waterafvoer open dak	Reinigen
4/05/23	21.951	klein materiaal	Uitvoeren
4/05/23	21.951	koolfilter	Vervangen
31/03/23	21.951	pechverhelping	Uitvoeren
28/11/22	20.480	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
28/11/22	20.480	dakgel. smeren	Uitvoeren
28/11/22	20.480	klein materiaal	Uitvoeren
28/11/22	20.480	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
28/11/22	20.480	Onderhoudsbeurt (variabel interval)	Uitvoeren
28/11/22	20.480	remvloeistof	Vervangen
28/11/22	20.480	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/10/21	13.825	instelling koplampen	Afstellen
26/10/21	13.825	klein materiaal	Uitvoeren
26/10/21	13.825	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
26/10/21	13.825	luchtfiler interieur	Vervangen
26/10/21	13.825	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
26/10/21	13.825	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
26/10/21	13.825	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
26/10/21	13.825	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
26/10/21	13.825	schuif/ -kanteldak	Smeren
17/12/19	1.560	banden	Uitvoeren
17/12/19	1.560	wiel balanceren	N.v.t.