



## Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12019056
Berichtsnummer :	000000844267-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	M-TK 1033		

### Fahrzeugdaten

#### Seat Leon ST .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>VSSZZZ5FZLR061849</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>68628 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>28.04.2020 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>28.05.2025 Emmering</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>759//3AJL</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Diesel / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>SD-Card</b>
Hubraum / Leistung:	<b>1968 ccm / 110 kW (150 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>
Lackfarbe:	<b>Weiß</b>	Lackart:	<b>Uni</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R17/91 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R17/91 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>225/45/R17/91 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>225/45/R17/91 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>205/55/R16/91 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel und Türgriffe Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- 3. Bremsleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifen-Reparaturset
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung Chrom-Applikationen
- Karosserie 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- SEAT Media-System Touch Colour
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Startanlage Keyless Access
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Steckdose (12V-Anschluß) vorn</li><li>• Tagfahrlicht</li><li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li><li>• Rußpartikelfilter</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stoßfänger lackiert</li><li>• Tagfahrlicht LED</li><li>• Wärmeschutzverglasung</li></ul> |
|---|--|

#### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)</li><li>• Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem</li><li>• Dachhimmel schwarz</li><li>• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch</li><li>• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)</li><li>• Panorama-Ausstelltdach elektrisch</li><li>• Reserverad als Notrad</li><li>• Scheinwerfer LED</li><li>• Xcellence-Plus-Paket Grau</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Audio-Navigationssystem Plus</li><li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li><li>• Dynamic-Paket</li><li>• Fahrassistenz-Paket 4</li><li>• Metallic-Lackierung</li><li>• Radioempfang digital (DAB)</li><li>• Rückfahrkamera</li><li>• Winter-Paket</li></ul> |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>	
<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1. Stoßfänger Hinten	Kratzer
2. Felge Hinten - Rechts	Kratzer
3. Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
4. Tür Hinten - Rechts	Kratzer
5. Stoßfänger Vorne	Kratzer
6. Motorhaube	Steinschlag
 <b>Sonstiges</b>	
<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
7. Wartung fällig	Fehlt
8. Fahrersitz	Verschmutzt (mittel)
9. Winterfelge HR	Kratzer
10. Winterfelge VR	Kratzer
11. Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Felgen



Schlüssel



Motorraum



Sonstiges



Klimaanlage



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



2. Felge Hinter - Rechts  
Kratzer



4. Tür Hinter - Rechts  
Kratzer



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer



5. Stoßfänger Vorne  
Kratzer



6. Motorhaube  
Steinschlag



6. Motorhaube  
Steinschlag



6. Motorhaube  
Steinschlag



8. Fahrersitz  
Verschmutzt (mittel)



8. Fahrersitz  
Verschmutzt (mittel)



9. Winterfelge HR  
Kratzer



9. Winterfelge HR  
Kratzer



10. Winterfelge VR  
Kratzer