

Kenteken	2BMW767
Merk Model	Seat Alhambra Move! 1.4TSi 150pk/cv 5p DSG7
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	19/01/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/04/25	136.474	recup stock	Uitvoeren
21/11/24	119.643	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
21/11/24	119.643	batterij	Vervangen
21/11/24	119.643	bougie	Vervangen
21/11/24	119.643	dakgel. smeren	Uitvoeren
21/11/24	119.643	klein materiaal	
21/11/24	119.643	luchtfilter	Vervangen
21/11/24	119.643	luchtfilter interieur	Vervangen
21/11/24	119.643	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
21/11/24	119.643	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
21/11/24	119.643	remvloeistof	Vervangen
21/11/24	119.643	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
21/11/24	119.643	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
21/11/24	119.643	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
21/11/24	119.643	versnellingsbakolie	Bijvullen/-laden
8/11/24	118.472	recup stock	Uitvoeren
7/06/24	101.808	bandherstelling	Repareren
5/04/24	95.573	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
25/02/24	90.827	pechverhelping buitenland	Uitvoeren
13/02/24	88.981	klein materiaal	
13/02/24	88.981	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
13/02/24	88.981	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
13/02/24	88.981	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
13/02/24	88.981	waterafvoer open dak	Reinigen
13/12/23	81.564	banden	Uitvoeren
13/12/23	81.564	wiel balanceren	N.v.t.
29/11/23	0	Expertise kosten	Uitvoeren
17/07/23	59.827	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
17/07/23	59.827	bougie	Vervangen
17/07/23	59.827	klein materiaal	
17/07/23	59.827	luchtfilter interieur	Vervangen
17/07/23	59.827	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
17/07/23	59.827	remblokken vooraan	Vervangen
17/07/23	59.827	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
17/07/23	59.827	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
17/07/23	59.827	versnellingsbakolie	Vervangen
24/03/23	51.015	banden	Uitvoeren
24/03/23	51.015	wiel balanceren	N.v.t.
11/01/23	41.516	bandherstelling	Repareren
24/10/22	33.073	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
20/09/22	27.588	dakgel. smeren	Uitvoeren
20/09/22	27.588	klein materiaal	
20/09/22	27.588	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
20/09/22	27.588	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
20/09/22	27.588	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
20/09/22	27.588	waterafvoer open dak	Reinigen
8/07/22	17.541	klein materiaal	Uitvoeren
8/07/22	17.541	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
8/07/22	17.541	remschijf vooraan	Controleren
8/07/22	17.541	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/02/22	563	banden	Uitvoeren
11/02/22	563	wiel balanceren	N.v.t.