



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : Service laut Anzeige fällig



Bild 13 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 14 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 15 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 16 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 17 : Fahrzeuginnenraum stark verschmutzt



Bild 18 : Teppichboden Bereich Fahrerfußraum beschädigt




Bild 19 : Teppichboden Bereich Fahrerfußraum beschädigt



Bild 20 : Keine Fußmatten vorliegend



Bild 21 : Keine Fußmatten vorliegend




Bild 22 : Motorhaube links auf Designkante eingedellt



Bild 23 : Motorhaube links auf Designkante eingedellt



Bild 24 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 25 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 26 : Türeinstieg hinten links verkratzt




Bild 27 : Türeinstieg hinten rechts verkratzt




Bild 28 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt




Bild 29 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt



Bild 30 : Stoßfänger vorne rechts verschrammt