



SEAT Ibiza: XJ688H

Chassisnummer:	VSSZZZKJZKR066179	Versie:	1.0 EcoTSI 95pk Style Business Intense
1ste tenaamstelling:	30/01/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	79985	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Midnight Black
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.0
Bandenprofiel diepte V R						5.1
Bandenprofiel diepte A L						4.5
Bandenprofiel diepte A R						4.6
Bandenmaat V L						185/65 R 15 88 H
Bandenmaat V R						185/65 R 15 88 H
Bandenmaat A L						185/65 R 15 88 H
Bandenmaat A R						185/65 R 15 88 H
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						256
Bandenmerk V R						256
Bandenmerk A L						260
Bandenmerk A R						256
Voorzijde	Links	185 / 65 / 15 / 88 / H /	5,0 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 88 / H /	5,1 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	185 / 65 / 15 / 88 / H /	4,5 mm	Hankook	Zomer	
	Rechts	185 / 65 / 15 / 88 / H /	4,6 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

