

Voertuiggegevens

Merk **SEAT** Kentekenplaat **ZD076T**
Model **Ibiza** 1e **29/05/2019**
tenaamstelling
Versie **1.5 TSI 150pk FR Business Intense**
Chassisnummer **VSSZZZKJZKR154991**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **112123**

Datum & plaats van inspectie

Datum 3/06/2025 14:25:28
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6147676	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast
6147676	Velg A R alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6147676	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6147676	Voorruit	Steenslag	Glasherstel			Niet doorbelast
6147676	Velg A L alu	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6147676	Deur V L	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6147676	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61476767 Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



61476768 Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61476769 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61476766 Voorruit

Steenslag

Glasherstel



61476763 Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61476764 Deur V L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



61476765

Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

