

Kenteken	N715VD
Merk Model	Seat Arona 1.0 TSI 70kW Reference
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	21-01-22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
17-10-24	122.629	Airco controle
17-10-24	122.629	Airo vulling
17-10-24	122.629	Bougie
17-10-24	122.629	Onderhoudsbeurt
22-12-23	90.454	Luchtfilter
22-12-23	90.454	Onderhoudsbeurt
16-08-23	69.419	Airo vulling
16-08-23	69.419	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
21-03-23	53.367	Airco reinigen
21-03-23	53.367	Bougie
21-03-23	53.367	Onderhoudsbeurt
23-02-23	49.120	Brandstoftoevoeging
23-08-22	26.699	Bobine
23-08-22	26.699	Onderhoudsbeurt