

TESTPROTOKOLL - Personbil

CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.4 TSI e-HYBRID 245 hk
DSG6 Magnetic Tech Metallic

 Mätarställning 3 026 mil	 Antal brukare 2	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	 Kaross Kombi	Växellåda Automatisk	Direktimport Nej
 Drivmedel 1 El/bensin	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 150 HK/ 110 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning Laddhybrid	
 Modellår 2024	Fordonsslag PB	Färg på fordon: Magnetic Tech Metallic	Klädsel Halvskinn	Garanti		
 Servicebok Ja	Full servicehistorik Ja	Senaste service	Nästa service 20 mil  Service behövs	Serviceavtal Nej	Kamrem	
 Senast besikt. 2025-03-13	Nästa besiktning 2027-04-23	Nycklar 2	Fjärr p-värmare Ska ej ingå	Låsmuttrar	Dragkrok Ja	



Anmärkningar

1B.1 Service

Serviceinformation

6.3.1 Fälg höger fram

Fälg och mönsterdjup

6.3.3 Fälg höger bak

Fälg och mönsterdjup

6.3.4 Fälg vänster bak

Fälg och mönsterdjup

6.3.2 Fälg vänster fram

Fälg och mönsterdjup

6.6 Däck & fälg övrigt

Beg vinterhjul medföljer

7.1 Vindruta

Bläster och stenskott - A

7.4.1 Stötfångare fram

Dellack - B

7.4.2 Stötfångare bak

Dellack - B

7.4.7 Framskärm höger

Mindre märke - A

7.4.8 Framskärm vänster

Mindre märke - A

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

TESTPROTOKOLL - Personbil

CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.4 TSI e-HYBRID 245 hk DSG6 Magnetic Tech Metallic

Anmärkningar

7.4.13 Motorhuv

Bläster och stenskott - A

1C.2 Laddkablar

Laddkablar medföljer

01 Skadebild

6.6 Däck & Fälg Övrigt



Utrustning

Fabrik:

(PCD) Elektriskt manövrerad baklucka med virtuell pedal

(PGR) Dragkrok, infällbar med elmanövrerad låsspärr

(YW3) Garantiförlängning 1 år/90 000km

(PCK) Vision Plus: Parkeringssensorer fram + Backkamera + Park assist

(PMK) Full Link: Trådlös uppkoppling av Apple carplay, trådbunden uppkoppling av Mirro

(P25) CUPRA Paket: Vision Plus + Full Link+ Elektriskt manövrerad baklucka med virtuel

Sommardäck fram:

VF: 4mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:

VB: 4mm, HB: 5mm

Vinterdäck fram:

VF: 7mm, HF: 7mm

Vinterdäck bak:

VB: 7mm, HB: 7mm

Mätarställning:

Mätarställning



Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp

19 tum PoleradAluminium

Däcktyp

Vänster

4mm

4mm

5mm

5mm



Vinterdäck (medföljer)

Fälgtyp

18 tum Odubbade PoleradAluminium

Däcktyp

Vänster


7mm

7mm

7mm

7mm





10A.5 - Mätarställning
Mätarställning



1B.1 - Service
Serviceinformation



1C.2 - Laddkablar
Laddkablar medföljer



6.6 - Däck & fälg övrigt
Beg vinterhjul medföljer



6.3.1 - Fälg höger fram
Fälg och mönsterdjup



6.3.2 - Fälg vänster fram
Fälg och mönsterdjup



6.3.3 - Fälg höger bak
Fälg och mönsterdjup



6.3.4 - Fälg vänster bak
Fälg och mönsterdjup



7.1 - Vindruta
Bläster och stenskott - A



7.4.1 - Stötfångare fram
Dellack - B



7.4.2 - Stötfångare bak
Dellack - B



7.4.7 - Framskärm höger
Mindre märke - A



7.4.8 - Framskärm vänster
Mindre märke - A



7.4.13 - Motorhuv
Bläster och stenskott - A



Skadebild
6.6 Däck & Fälg Övrigt




Skadebild
7.1 Vindruta



Skadebild
7.4.1 Stötfångare fram



Skadebild
7.4.2 Stötfångare bak



Skadebild
7.4.2 Stötfångare bak



Skadebild
7.4.7 Framskärm höger



Skadebild
7.4.8 Framskärm vänster



Skadebild
7.4.13 Motorhuv



Skadebild
6.3.1 Fälg höger fram



Skadebild
6.3.3 Fälg höger bak



Skadebild
6.3.4 Fälg vänster bak



Skadebild
6.3.2 Fälg vänster fram