

K-652-BH SEAT Leon 1.0 TSI Reference

Dealer	PON CENTER UTRECHT VOLKSWAGEN te DE MEERN	Datum	01/12/2020	Km stand	1
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
Dealer	AUTOBEDRIJF JAN KOK te ZWOLLE	Datum	21/04/2021	Km stand	3625
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
Dealer	AUTOBEDRIJF JAN KOK te ZWOLLE	Datum	19/11/2021	Km stand	24639
	V.O.I. VAG Longlife Klein				
	Ruitenwiss.blad V				
	Ruitewiss.blad A				
	Carrosserie Batterij				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
Dealer	AUTOBEDRIJF JAN KOK te ZWOLLE	Datum	22/03/2022	Km stand	37231
	Urenbeurten Olie bijvullen				
	Bandreparatie				
	Ruitenspr.bijvullen				
Dealer	AUTOBEDRIJF JAN KOK te ZWOLLE	Datum	26/04/2022	Km stand	40319
	Urenbeurten Olie bijvullen				
	Ruitenspr.bijvullen				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
Dealer	BCS/ AUTO RIVANO te HOOFFDORP	Datum	14/09/2022	Km stand	48916
	Ruitenspr.bijvullen				
	Brst. algemeen LuchtfILTER				
	Interieur Int luchtfILTER				
	Ruitenwiss.blad V				
	Ruitewiss.blad A				
	Vast onderhoud groot				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	22/12/2022	Km stand	54097
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	02/06/2023	Km stand	61951
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	Carrosserie Batterij				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	20/06/2023	Km stand	63351

K-652-BH SEAT Leon 1.0 TSI Reference

	205/55 R16 91V				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	14/11/2023	Km stand	75605
	V.O.I. VAG Longlife Klein				
	Remmen Remvloeistof				
	Interieur Int luchtfilter				
	Ontsteking Bougie				
	uitgebreide inspectie				
	Ruitenwiss.blad V				
	Paravan				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
	205/55 R16 91H				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	27/05/2024	Km stand	85597
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
	205/55 R16 91V				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	03/07/2024	Km stand	86802
	Bandreparatie				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	11/10/2024	Km stand	93934
	APK Zonder beurt				
	Verlichting Reflector				
	Urenbeurten Olie bijvullen				
	Ruitenspr.bijvullen				
Dealer	A-POINT SEAT te AMSTERDAM ZUIDOOST	Datum	30/05/2025	Km stand	105000
	V.O.I. VAG Longlife Klein				
	Interieur Int luchtfilter				
	Radar/Camera				

K-652-BH SEAT Leon 1.0 TSI Reference

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
04/26/2021	In - uitparkeren	Ja	Nee	Linkerachterzijde
06/17/2021	Achterop rijden	Nee	Ja	Kentekenplaat
06/17/2021	Achterop rijden	Nee	Ja	Voorzijde
06/01/2025	Vandalisme	Nee	Nee	Achterzijde
03/21/2022	Onbekend	Nee	Nee	Rechterzijde
03/20/2022	Ongeval	Nee	Ja	Voorzijde
07/21/2022	Obstakel	Nee	Nee	Linkerzijde
09/05/2022	Inleverschade	Nee	Nee	Achterzijde
09/02/2022	Overname	Nee	Nee	Rechterzijde
01/09/2023	Obstakel	Nee	Nee	Rechterachterzijde
03/27/2024	Onbekend	Nee	Nee	Linkerzijde
07/10/2024	In - uitparkeren	Ja	Nee	Geen schade