



SEAT Leon: K652BH

Chassisnummer:	VSSZZZKLZMR015748	Versie:	1.0 TSI Reference
1ste tenaamstelling:	20/11/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	106376	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Pure red
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen V		Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Elect. ramen A			
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek ontbreekt		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.3
Bandenprofiel diepte V R						4.2
Bandenprofiel diepte A L						4.8
Bandenprofiel diepte A R						5.0
Bandenmaat V L					205/55 R 16 91 V	
Bandenmaat V R					205/55 R 16 91 V	
Bandenmaat A L					205/55 R 16 91 V	
Bandenmaat A R					205/55 R 16 91 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					255	
Bandenmerk V R					255	
Bandenmerk A L					255	
Bandenmerk A R					255	
Voorzijde	Links	205 / 55 / 16 / 91 / V /	5,3 mm	Bridgestone	Zomer	
	Rechts	205 / 55 / 16 / 91 / V /	4,2 mm	Bridgestone	Zomer	
Achterzijde	Links	205 / 55 / 16 / 91 / V /	4,8 mm	Bridgestone	Zomer	
	Rechts	205 / 55 / 16 / 91 / V /	5,0 mm	Bridgestone	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Totale kosten excl. BTW	0
-------------------------	---

Onderhoudsboek, Ontbreekt, Vervangen	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display	
Velg A L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00



Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------

