

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/28

Plate Number **P4-77-PG**
 Make **CUPRA**
 Model **CUPRA Leon Sportstourer**
 Vehicle Description **1.4 e-Hybrid VZ Performance DSG**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/08/28	100103 KM	damage	• Damage	• VAN DEN UDENHOUT VELDHOFEN
2024/09/16	99402 KM	damage	• Damage Damage	• SCHADENET MIKKERS • SCHADENET MIKKERS
2022/12/05	18844 KM	repair	• Uitlijning.vierk Vast onderhoud klein	• VAN DEN UDENHOUT DB BW 6 • VAN DEN UDENHOUT DB BW 6
2023/05/26	41896 KM	repair	• 235/35 R19 91Y - Links Voor 235/35 R19 91Y - Rechts Voor 235/35 R19 91Y - Rechts Achter 235/35 R19 91Y - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/05/23	88174 KM	repair	• 235/35 R19 91Y - Links Achter 235/35 R19 91Y - Rechts Voor 235/35 R19 91Y - Links Voor 235/35 R19 91Y - Rechts Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/10/24	107161 KM	repair	• Stranding BI Bandreparatie Ventiel	• ANWB BV • ANWB BV • ANWB BV
2022/10/31	17339 KM	repair	• 235/35 R19 91V - Links Voor 235/35 R19 91V - Rechts Voor	• KWIK-FIT

			235/35 R19 91V - Rechts Achter 235/35 R19 91V - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/11/13	110799 KM	repair	• 235/35 R19 91V - Rechts Voor • 235/35 R19 91V - Links Voor • 235/35 R19 91V - Rechts Achter • 235/35 R19 91V - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2023/10/11	58469 KM	repair	• 235/35 R19 91V - Links Voor • 235/35 R19 91V - Rechts Voor • 235/35 R19 91V - Rechts Achter • 235/35 R19 91V - Links Achter	• KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT • KWIK-FIT
2024/09/23	104470 KM	repair	• Brst. algemeen Luchtfiler • Ruitewiss.blad A - Links • Multimedia upd. Vast onderhoud groot	• VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN
2023/08/09	50740 KM	repair	• Vast onderhoud klein • Uitlijning.vierk	• VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN
2023/02/13	31674 KM	repair	• Uitlijning.vierk Vast onderhoud groot • AfvoerSchuifdak • Carrosserie Batterij Interieur • Int luchtfiler	• VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN • VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN

2024/05/14	87218 KM	repair	Vast onderhoud klein	VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN
2025/04/17	123481 KM	repair	Vast onderhoud groot VernellingsbakSchakelmechanis Ontsteking Bougie Ruitenwiss.blad V - Links StuurinrichtingStuurwiel	- VAN DEN UDENHOUT DB BW 6 - VAN DEN UDENHOUT DB BW 6 - VAN DEN UDENHOUT DB BW 6 - VAN DEN UDENHOUT DB BW 6 - VAN DEN UDENHOUT DB BW 6
2024/01/11	70573 KM	repair	Accessoires Schuif/-kanteld VernellingsbakV bak olie Ruitenwiss.blad V - Links 235/35 R19 91V - Rechts Achter Remmen Remvloeistof Bandvervanging - Rechts Voor Bandvervanging - Links Achter AfvoerSchuifdak Vast onderhoud groot uitgebreide inspectie Ontsteking Bougie Interieur Int luchtfilter Ruitewiss.blad A - Links 235/35 R19 91V - Links Voor	- VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN - VAN DEN UDENHOUT VELDHOVEN

				• VAN DEN UDENHOUT VELDHoven • VAN DEN UDENHOUT VELDHoven • VAN DEN UDENHOUT VELDHoven • VAN DEN UDENHOUT VELDHoven
2024/10/22	107107 KM	repair	• Stranding BI	• ANWB BV