

Expertise

Protokollnummer: 40670213
Auftrags-Nr / Referenz: 24930242
Besichtigungsdatum: 21.07.2025

Hersteller: Seat

FIN: VSSZZKLZMR089570

Modell: Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG FR



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG FR

Fahrgestellnummer	VSSZZKLZMR089570
Laufleistung (abgelesen)	38.189 km
Erstzulassung	09.07.2021
Anzahl Halter	1
Nächste HU (Bericht lag nicht vor)	07/2026
Leistung / Hubraum	110 kw / 1.968 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Antriebsart	Frontantrieb
Fahrzeugart	PKW Kombi
Farbe / Farbcode	Rot-Metallic (0X1)
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Stoff
Polsterfarbe	Schwarz
Re-/Import	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung am / bei	11/2023 bei 22.791 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GD012048
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	7593 / ASL 00018		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.070 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/40 R18 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 5mm
2)	225/40 R18 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/50 R17 93H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm
2)	205/50 R17 93H	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
N	125/70 R18	Sommerreifen auf Stahl		4 mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Ablagefach in den vorderen Türen
- Airbag Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Kopf-Airbagssystem, vorne und hinten
- Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Beifahrerspiegelabsenkung
- Blinkleuchten mit LED-Technologie integriert in Außenspiegel
- Dachreling, schwarz
- Differentialsperre, elektronisch XDS
- Elektronische Parkbremse
- Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion
- Gepäckraumrollo
- Geschwindigkeitsregelanlage GRA
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)
- Klimaanlage "Climatronic"
- Kopfstützen (3) hinten
- Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktion und Logo
- Licht: Voll-LED-Heckleuchten
- Müdigkeitserkennung
- Paket: LED-Innenlicht-Paket
- Radio: Media System Plus
- Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming
- Reifenkontrollanzeige
- Schaltwippen am Lenkrad
- SEAT Drive Profile
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten
- Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung
- Sitze: Lendenwirbelstütze für Beifahrer
- Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorne
- Sportfahrwerk "FR"
- Spurhalteassistent
- Steckdose: 12-V-Steckdose im Kofferraum
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Ultraschall-Einparkhilfe hinten
- Variabler Gepäckraumboden
- Verzurrösen im Gepäckraum
- Wegfahrsperre elektronisch
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

- Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze
- Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
- Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau lackiert
- Bordcomputer
- Bremsleuchte, dritte
- Dieselpartikelfilter
- Drehzahlmesser
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Getriebe: 7-Gang DSG
- Heckscheibe beheizbar
- ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts
- Kopfstützen (2) vorn
- LED-Technologie für Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten
- Leselampe vorn/hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie
- Radiozubehör: 6 Lautsprecher
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Radiozubehör: USB-C -Schnittstelle
- Räder: Tyre fit
- SEAT CONNECT
- Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
- Sitze, Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum
- Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar
- Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung
- Start-Stop-System und Rekuperation
- Steckdose: 12-V-Steckdose vorne
- Türeinstiegsleisten beleuchtet vorne
- Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
- Virtual Cockpit
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Airbag: Seitenairbags hinten und Knieairbags vorne
- Dach: Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch (mit Sonnenschutzjalousie)

- Chromleisten an den Seitenfenstern (außen) inkl. Dachreling in silber
- Dachhimmel in schwarz

- Gepäcktrennnetz
- Lackierung: Individuallackierung
- Licht: Voll-LED-Scheinwerfer (Voll-LED Scheinwerfer - Voll-LED Heckleuchten - Blinker hinten mit dynamischer LED-Technologie - Infinite Light; Dynamisches LED-Lichtband am Heck - "Hola!"-Lichtprojektion zur Begrüßung unter den Außenspiegeln - Dynamische Leuchtweitenregulierung)
- Paket: Dinamica - Paket (Sitzmittelbahn in Mikrofaser Dinamica, Farbe schwarz - Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion - Lendenwirbelstütze Fahrerseite, elektrisch einstellbar - Außenspiegel mit Memory-Funktion - Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit)
- Paket: Fahrassistent-Paket XL für Navigationssystem (Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung PCC - Fernlichtassistent - Side Assist inkl. Totwinkelassistent - Exit Assist Informationen und Exit warning - Travel Assist - Emergency Assist - Lane Assist Plus - Verkehrzeichenerkennung)
- Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorne
- Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5 J x 18" "Performance II" in Cosmo Grau, glanzgedreht (Mit Reifen 225/40 R 18)
- Räder: Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Smart Ambient Light (Umlaufende Ambientebeleuchtung im Innenraum - Welcome Zeremonie - Zusammenspiel mit Assistenzsystemen und Drive Profile bei FR)

- Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung) (inkl. Sensorgesteuerter Öffnung & Schließung (Virtual Pedal))
- Paket: Businesspaket INFOTAIN (Navigationssystem, vorbereitet für Aktivierung des Diebstahlpakets SEAT CONNECT Online - Infotainment, Navigationssystem mit 10" Display, 3 D Navigation, Sprachsteuerung, MAPCARE mit Karte für Europa integriert - Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay - Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger - Diebstahl-Warnanlage inkl. Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz)
- Paket: Dynamic-Paket (Adaptive Fahrwerksregelung DCC - Progressivlenkung)
- Paket: Licht-und-Sicht (Regensensor - Innenspiegel automatisch abblendend - Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung - Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion)
- Paket: Winter-Paket (Lenkrad beheizbar - Vordersitze beheizbar)
- Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem (10 Lautsprecher (mit Subwoofer), digitaler 12-Kanal-Verstärker, Subwoofer, 340 Watt Gesamtleistung)
- Schlüsselloses Schließen- und Öffnungssystem; Kessy Advanced
- Standheizung, mit Fernbedienung
- Steckdose: 230-V-Steckdose im Gepäckraum

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (Vorne links) - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Unterteil) - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Tür hinten rechts	Griff außen - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug
6	2.Radsatz	2 Reifen - entspricht nicht den Leasingvorgaben - kein Abzug
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - kein Abzug
8	Instrumententafel	Abdeckung (SOS Abdeckung oben schließt schlecht) - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 03.02.2022	738,23 €
2	Front, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 01.10.2024	9.527,15 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt

Lackschichtdickenmessung

Dachholm rechts	174 µm	Kotflügel rechts	196 µm
Tür vorne rechts	205 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittspielstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsystemen gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen der Alphabet Fuhrpark GmbH dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparatursspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferumfangs.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Navigation



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Vorne links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterteil) - Kratzer -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterteil) - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterteil) - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterteil) - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterteil) - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Unterteil) - Kratzer -
instandsetzen und lackieren



Dachholm rechts: 174 µm



Kotflügel rechts: 196 µm



Tür vorne rechts: 205 µm



Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: VSSZZKLZMR089570

Hersteller / Modell: SEAT SEAT Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG FR

Datum	KM-Stand	Beschreibung
30.09.2024	31.531	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Ölwechsel; Reparatur Sonstiges; Systemtest/Eigendiagnose
20.08.2024	29.727	AU; Reparatur Sonstiges; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges
02.11.2023	22.791	Bremsflüssigkeit; Bremsflüssigkeit ern; Motoröl b. Wartung; ÖlfILTER ern; Regelwartungsdienst; Reparatur Sonstiges; Systemtest/Eigendiagnose; Wartung Sonstiges
20.09.2022	12.388	Motoröl b. Wartung; Motoröl b. Wartung; ÖlfILTER ern; ÖlfILTER ern; Ölwechsel; Wartung Sonstiges; Wartung Sonstiges
17.09.2022	12.388	Motoröl b. Wartung; Ölwechsel