

Inspection Protocol

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

FINANSIERING. FÖRSÄKRING. MOBILITET.

SEAT LEÓN SPORTSTOURER 1.0 ETSI

Vehicle information

License plate	JAS71A	Inspected by	A.H.
Year model	2022	Date of inspection	2025-03-05
Manuf. year/month	2021-10	City	Falkenberg
First day in traffic	2021-11	Keys	2
Colour	Grå	Service book	Elektronisk servicebok
Mileage	44 620 km	Latest service	2025-01-30
Fuel	Bensin	Mileage at the latest service	44 600 km
Transmission	DSG Sekventiell	Summer tires	16" alu-fälg 6/6
Engine effect	81 kW	Winter tires	alu-fälg odubbat 5/7/7/4

Damages

Location	Damage	Comments	Costs excluding VAT
Front fender	Normalt slitage	Vänster fram	-
Recond, Cleaning	1 säte	Förare säte	60 €
Front door	Normalt slitage	Vänster fram	-
Other	Other	Förare dörr rutan revor i glaset	180 €
Rear door	Normalt slitage	Vänster bak	-
Interiör, Damaged panel	mindre panel	Bagageutrymme revor	110 €
Rear fender	Spot repair	Höger bak liten buckla	180 €
Exterior, Side mirror right	Kåpa inkl. lackering		210 €
Windshield, Reparation	1-3 stone chips	Normalt slitage	-
Front bumpers, 1 Damage	Lackering	Revor	570 €
Missing	Saknad eller skadad reg skylt		10 €
Motorhuv	Normalt slitage		-
Däck/Fälg, Rims	Skrapmärken, Spot repair	Vinter fälg vf	180 €
Däck/Fälg, Rims	Skrapmärken, Spot repair	Sommar fälg	180 €
Däck/Fälg, Rims	Skrapmärken, Normalt slitage	Sommar fälg	-
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 16"		570 €
Däck/Fälg, Missing summer wheels 1 pc	Sommarhjul 16"		570 €
Other	Other	Bilen indikerar att motorhuv	-

Total excl. VAT

2 820 €

Service occasions

3000-mil

Images

[See all images in large format](#)















Serviceprotokoll				SEAT S.A.	
Ordernr	Modellkod	Registreringsnr	Registrering		
248920	KL82TZ	JAS71A	2022-01-14		
Chassinummer	MMB	Mätarställning	Servicerådgivare		
VSSZZKLZNR024160	DLAA	44600			
Modellkod	VMB	Årsmodell	Datum		
LEONSP1,0eTSISTYLE5T81 DG8A7	URF	2022	30.01.2025		
Inspektion med oljebyte (flexibel)					
			Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat
Friskluftsfiltre: Byta filterinsats			☒	☐	☐
Bromsvätska: Byta			☒	☐	☐
			Ok/genomförd	Inte ok	Åtgärdat

































