MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

SEAT Leon

LEON SPORTSTOUR

FIN	VSSZZZKLZNR055751
Kilometerstand	197.452 km
Erstzulassungsdatum	17.05.2022

AUFTRAGSDETAILS

Begutachtungsdatum	14.08.2025 16:50:54
Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VSSZZZKLZNR055751
Kilometerstand	197.452 km
Fahrzeugart	Kombi
Anzahl Türen	5
Erstzulassungsdatum	17.05.2022
Kraftstoffart	Diesel
Marke	SEAT
Modell	Leon
Gesamtanzahl der Sitze	5
Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe
Gänge	6
Interieurfarbe	Grau
Fahrzeugfarbe	Silber
Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Metallic-Lackierung	Ja
Polsterart	Stoff

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2
Euro-Aufkleber	Ja
Originalschlüssel	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0
Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	**0**
Art des Navigations-Datenträgers	**HD**
Dachreling	**Ja**
Doppelkabine	**Nein**
Einparkhilfe hinten	**Ja**
Einparkhilfe vorn	**Nein**
Elektrisch verstellbare Sitze VL	**Nein**
Elektrisch verstellbare Sitze VR	**Nein**

Multifunktionslenkrad	**Ja**
Navigation	**Ja**
Scheinwerfertyp	**Scheinwerfer LED**
Schiebedach elekt.	**Nein**
Sitzheizung vorne	**Ja**
Tempomat	**Ja**
Wartungshistorie	**25/04/2025,181987**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Windschutzscheibe

Typ	**Riss**
Schweregrad	**>0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung < 1 in Zone B




3 | Motorhaube

Typ	**Steinschlag**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



4 | Kotflügel vorne links

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



5 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

7 | Heckklappe

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



8 | Stoßfänger hinten

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





9 | Tür vorne rechts

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




10 | Tür hinten rechts

Typ	**Delle(n)**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





11 | Außenschweller rechts

Typ	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Innenschäden

1 | Innenraum

Typ	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

6 | Heckklappenverkleidung

Typ	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Geschätzter reduzierter Wert	**3.186,02 €**

Fahrzeugbilder