



SEAT Leon

LEON SPORTSTOUR

FIN	VSSZZKLZNR055751
Kilometerstand	197.452 km
Erstzulassungsdatum	17.05.2022

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	14.08.2025 16:50:54	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	VSSZZKLZNR055751	Antriebsart	Frontantrieb
Kilometerstand	197.452 km	Getriebe	Schaltgetriebe
Fahrzeugart	Kombi	Gänge	6
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Grau
Erstzulassungsdatum	17.05.2022	Fahrzeugfarbe	Silber
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	SEAT	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	Leon	Polsterart	Stoff
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Anhängerkupplung schwenkbar	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	0	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	0	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Doppelcabine	Nein	Schiebedach elekt.	Nein
Einparkhilfe hinten	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Einparkhilfe vorn	Nein	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Nein	Wartungshistorie	25/04/2025,181987
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Nein		

BEREIFUNG

Montierte Reifen


Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	6,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl	-


SCHÄDEN

Äußere Schäden



2 | Windschutzscheibe

Typ	Riss
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparurmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt
Kommentare: Windschutzscheibe mit Rissbildung < 1 in Zone B	



3 | Motorhaube

Typ	Steinschlag
Schweregrad	>30 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Kotflügel vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Einstiegsschweller hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Heckklappe

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





9 | Tür vorne rechts

Type	Delle(n)
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Tür hinten rechts

Type	Delle(n)
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Außenschweller rechts

Type	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





Innenschäden



1 | Innenraum

Type	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparurmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Heckklappenverkleidung

Type	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Geschätzter reduzierter Wert

3.186,02 €

Fahrzeugbilder

