

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE


		Auftraggeber Manuel Junghans		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Typ Astra L Lim. 5-trg. Ultimate	Modell 1.2 Turbo EU6e, Ultimate (EURO 6e..		
VIN	VXKFPHNS0R1023541	Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/AET
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 13.06.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3 HV-Batterie (kWh) 0 1199 HU 08/25
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 15.749 km	max. km-Stand bei Übergabe 15.749 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.
Farbe GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG M..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung				
Polster Andere	Polsterfarbe Andere	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 132 (WLTP)	
Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.		

Ausstattung	Serienausstattung:				
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung				Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..				Außenspiegel schwarz lackiert
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach Diamant-Schwarz				Design-Paket: high gloss Exterieur
Einstiegsleisten mit Schriftzug	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)				Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Ergonomiesitz vorn links/rechts	Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive				Fahrassistenz-System: Berganfahrt-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung..				Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)				Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireles..	Innenspiegel mit Abblendautomatik				Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kamerasystem 360°	Karosserie: 5-türig				Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)				Leuchteinheitenregelung automatisch
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten				Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
Nebelscheinwerfer LED	Otto-Partikelfilter (OPF)				Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e				Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
Schließ-/Startsystem Keyless Open	Seitenairbag vorn				Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole				Tagfahrlicht LED
Voll-LED (IntelliLux)	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..				Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonderausstattung:					
Infotainment-Paket	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung				
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 04.09.2025 - Gültig bis 15749 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Vorschäden lt. Bewerter:					
Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand												
	L	2. Funkschlüssel fehlt										185,77 €
		Felge HR Ersetzen										332,56 €
		Felge VL ersetzen										332,56 €
		Felge VR ersetzen										332,56 €
		Kein HU - Bericht vorhanden										126,89 €
		Stoßfänger H Lackieren										505,73 €
		Tür HL Zerkratzt - Smart Repair										150,00 €
		Tür VR Delle - Delle Drücken und auslegen										160,00 €
		Zwischensumme										
												2.126,07 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Zwischensumme											0,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.											
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.											
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.											
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.											
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.											
Fahrzeug verunreinigt und nass											

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung	
	Reifen vorne	VL			VR	k. A.
	225/40R18 92V		4,00 mm (Falken)		4,00 mm (Falken)	
	Reifen hinten	HL			HR	
	225/40R18 92V		6,00 mm (Falken)		6,00 mm (Falken)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung			
	K. A.		K. A.		K. A.	
	Reifen vorne	VL			VR	
	K. A.		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL			HR	
	K. A.		k. A. (k. A.)		k. A. (k. A.)	
	Bemerkung				Ausstattung ER	
					k. A.	

Endbetrag		
Optischer Zustand		2.126,07 €
Technischer Zustand		0,00 €
Endbetrag (Netto)		2.126,07 €
19 % Mehrwertsteuer		403,95 €
Endbetrag (Brutto)		2.530,02 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto	
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)	
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto	
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,					
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.					
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere		Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. Ultimate

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPHNS0R1023541

Kilometerstand: 15.749 km

Erstzulassung: 13.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. Ultimate

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPHNS0R1023541

Kilometerstand: 15.749 km

Erstzulassung: 13.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



2. Funkschlüssel fehlt



Tür VR Delle - Delle Drücken und auslegen



Tür VR Delle - Delle Drücken und auslegen



Felge HR Ersetzen



Felge HR Ersetzen



Felge HR Ersetzen



Stoßfänger H Lackieren



Stoßfänger H Lackieren



Stoßfänger H Lackieren



Stoßfänger H Lackieren



Felge VR ersetzen




Felge VR ersetzen



Felge VR ersetzen



Tür HL Zerkratzt - Smart Repair



Tür HL Zerkratzt - Smart Repair



Tür HL Zerkratzt - Smart Repair



Felge VL ersetzen



Felge VL ersetzen



Felge VL ersetzen