

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: 043354

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Jeremy Böde		Telefonnummer	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland, Leasys S.p.A Zweigstelle Deutschland			
E-Mail contractmanagement@leasys.com					
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR			Kundenkonto
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten		Hersteller Opel		Typ Astra L Lim. 5-trg. GS		Modell 1.2 Turbo EU6e, GS (EURO 6e), 202..	
		VIN VXKFPHNS2R1043354		Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin 1889/AET
Kennzeichen OHNE		Erstzulassung 27.06.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrl. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 14.892 km		max. km-Stand bei Übergabe 14.892 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..		Lackierung metallic		Reimport k. A.		nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.
Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung					
Polster Andere		Polsterfarbe Andere		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 123-128 (WLTP)
Ehemalige Nutzung Mietwagen		Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges		Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.	

Ausstattung		Serienausstattung:					
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) DAB-Tuner (Radioempfang digital) Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Getriebe 6-Gang Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Klimaautomatik 2-Zonen Lenkrad (Leder) Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach Otto-Partikelfilter (OPF) Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A.. Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole Zentralverriegelung mit Fernbedienung					
		Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el.. Dach Diamant-Schwarz Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz Heckleuchten LED Kamerasystem 360° Kopf-Airbag-System Leuchtwellenregelung automatisch Motor 1,2 Ltr. - 96 kW Reifen-Reparaturkit Schließ-/Startsystem Keyless Open Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Tagfahrlicht LED					
		Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung Außenspiegel schwarz lackiert Design-Paket: high gloss Exterieur Ergonomiesitz vorn links Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung Feststellbremse elektrisch Innenfspiegel mit Abblendautomatik Karosserie: 5-türig Kopfstützen hinten (3-fach) Mittelarmlehne hinten Nebelscheinwerfer LED Reifendruck-Kontrollsystem Seitenairbag vorn Start/Stop-Anlage Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..					
		Sonderausstattung:					
		Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) o.. LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, schwarz)					
		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr.. Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung					
Bemerkung		Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.09.2025 - Gültig bis 14892 km					
Vorschäden		Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
		Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
		Vorschäden lt. Bewerter:					
		Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Unfallfreiheit		Unfallfrei = ja					

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Auftr.-Nr: 043354

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand



L



R

Dach Dellen	500,00 €
Dachhimmel demontieren	250,00 €
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Mind..	150,00 €
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren	400,00 €
Türgriff VR - Kratzer - Lackieren	110,00 €
Türkante VL - Lackabplatzer - Smart	150,00 €
Zwischensumme	1.560,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Motor - Motorkontrollleuchte leuchtet - prüfen (ggf Mehrkosten)	100,00 €
Zwischensumme	100,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.

Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.

Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.

Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.

Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.

Fahrzeug verunreinigt und nass

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		
Reifen vorne	VL	VR	
225/45 R17 94w	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)	
Reifen hinten	HL	HR	
225/45 R17 94w	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)	
Zweiter Reifensatz			
k. A.	Felgenbeschreibung k. A.		
Reifen vorne	VL	VR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Reifen hinten	HL	HR	
k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Bemerkung	Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Endbetrag

Optischer Zustand	1.560,00 €
Technischer Zustand	100,00 €
Endbetrag (Netto)	1.660,00 €
19 % Mehrwertsteuer	315,40 €
Endbetrag (Brutto)	1.975,40 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: 043354
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: 043354

VIN: VXKFPHNS2R1043354

Kilometerstand: 14.892 km


Erstzulassung: 27.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe











Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: 043354

VIN: VXKFPHNS2R1043354

Kilometerstand: 14.892 km

Erstzulassung: 27.06.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert (optischer Schaden)



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert (optischer Schaden)



Türkante VL - Lackabplatzer - Smart



Türkante VL - Lackabplatzer - Smart



Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren



Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren



Türgriff VR - Kratzer - Lackieren



Türgriff VR - Kratzer - Lackieren



Dach Dellen