

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: -

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Typ Astra L Lim. 5-trg. GS	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS (EURO 6e), 202..			
VIN VXKFPHNSLR1000992		Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/AET	
Kennzeichen -	Erstzulassung 19.08.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 55.297 km	max. km-Stand bei Übergabe 55.298 km		Raucherfahrzeug nein	Hubraum (ccm) 1199	HU 01/26
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 9.500 km	Letzter KD am 10/24	Letzter KD (km) 23.351 km
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster Stoff	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe 6-Gang	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 123-128 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Unbekannt	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			




Ausstattung	Serienausstattung:					
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung			
	Anti-Blockier-System (ABS)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Außenspiegel schwarz lackiert			
	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach Diamant-Schwarz	Design-Paket: high gloss Exterieur			
	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ergonomiesitz vorn links			
	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung			
	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	Feststellbremse elektrisch			
	Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik			
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasystem 360°	Karosserie: 5-türig			
	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)			
	Lenkrad (Leder)	Leuchtwinkelregelung automatisch	Mittelarmlehne hinten			
	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	Nebelscheinwerfer LED			
	Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsyste			
	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Schließ-/Startsystem Keyless Open	Seitenairbag vorn			
	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage			
	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..			
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung					
	Sonderausstattung:					
	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr..	Dach Wagenfarbe	LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, schwarz)			
	Metallic-/Mineralleffekt-Lackierung	Tech-Paket 1				
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 18.08.2025 - Gültig bis 55298 km					
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):						
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: -

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - ..	90,00 €
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Kratz..	150,00 €
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Kratz..	150,00 €
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratz..	150,00 €
Türgriffkappe VL fehlt - erneuern	165,00 €
Zwischensumme	705,00 €

Bemerkung zum optischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeugs wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Zwischensumme	0,00 €
---------------	---------------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		
Reifen vorne	VL	5,00 mm (k. A.)	VR
225/45R17 94H			5,00 mm (k. A.)
Reifen hinten	HL	6,00 mm (k. A.)	HR
225/45R17 94H			6,00 mm (k. A.)
Zweiter Reifensatz k. A.			Felgenbeschreibung k. A.
Reifen vorne k. A.	VL	k. A. (k. A.)	VR
Reifen hinten k. A.	HL	k. A. (k. A.)	HR
Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Endbetrag

Optischer Zustand	705,00 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	705,00 €
19 % Mehrwertsteuer	133,95 €
Endbetrag (Brutto)	838,95 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: -

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPNHSR1000992



Kilometerstand: 55.297 km

Erstzulassung: 19.08.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPHNSLR1000992

Kilometerstand: 55.297 km

Erstzulassung: 19.08.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse links - Kratzer - smart Repair



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Kratzer - smart Repair



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - smart Repair



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Kratzer - smart Repair



Außenspiegelgehäuse rechts - Spiegelkappe zerkratzt - lackieren



Türgriffkappe VL fehlt - erneuern