

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9	Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)		
Baumuster Gegengeschäft	Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Typ Astra L Lim. 5-trg. GS	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS (EURO 6e), 202..			
VIN VXKFPHNSLR1001189	Aufbau Lim. Schrägheck		Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/AET	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 30.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0 Hubraum (ccm) 1199 HU 01/26
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 33.288 km	max. km-Stand bei Übergabe 33.288 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.
Farbe LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSE..	Lackierung Uni normal		Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 9.000 km	
Scheckheft ohne Einträge	Scheckheft Bemerkung					
Polster Teilleder	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe	Getriebe 6-Gang	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 123-128 (WLTP)	
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:					
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung			
Anti-Blockier-System (ABS)	Dach Diamant-Schwarz	Kamerasystem 360°	Außenspiegel schwarz lackiert			
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Kopf-Airbag-System	Design-Paket: high gloss Exterieur			
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Leuchtwellenregelung automatisch	Ergonomiesitz vorn links			
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung			
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	Reifen-Reparaturkit	Feststellbremse elektrisch			
Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED	Schließ-/Startsystem Keyless Open	Innenspiegel mit Abblendautomatik			
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasystem 360°	Sonnenblende mit Spiegel (beleuchtet)	Karosserie: 5-türig			
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Tagfahrlicht LED	Kopfstützen hinten (3-fach)			
Lenkrad (Leder)	Leuchtwellenregelung automatisch		Mittelarmlehne hinten			
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW		Nebelscheinwerfer LED			
Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsyste			
Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Schließ-/Startsystem Keyless Open		Seitenairbag vorn			
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..	Sonnenblende mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage			
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED		Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..			
Zentralverriegelung mit Fernbedienung						
Sonderausstattung:						
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr.. LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, schwarz)						Tech-Paket 1
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.08.2025 - Gültig bis 33288 km					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand											
		Dach - Steinschlag - lackieren 581,25 € Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Erneue.. 389,08 € Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erne.. 389,08 € Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erne.. 389,08 € <hr/> Zwischensumme 1.748,49 €									

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen											560,00 €
Zwischensumme											560,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt											

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	255/45R17 94W	5,00 mm (Falken)	5,00 mm (Falken)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	255/45R17 94W	5,00 mm (Falken)	5,00 mm (Falken)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Endbetrag		
Optischer Zustand		1.748,49 €
Technischer Zustand		560,00 €
Endbetrag (Netto)		2.308,49 €
19 % Mehrwertsteuer		438,61 €
Endbetrag (Brutto)		2.747,10 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers				
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,				
- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen				
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.				
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -
Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPHNSLR1001189

Kilometerstand: 33.288 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPHNSLR1001189

Kilometerstand: 33.288 km

Erstzulassung: 30.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse rechts - Erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Dach - Steinschlag - lackieren



Dach - Steinschlag - lackieren



Dach - Steinschlag - lackieren



Dach - Steinschlag - lackieren



Dach - Steinschlag - lackieren



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern