

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Robert Meier		Telefonnummer 01748881342	
Kundendaten		Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH		E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten		Hersteller Opel	Typ Astra L Lim. 5-trg. GS	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS (EURO 6e), 202..				
VIN VXKFPHNSLR1001201		Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/AET			
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 23.02.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0	Hubraum (ccm) 1199	HU 01/26
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 33.496 km	max. km-Stand bei Übergabe 33.496 km		Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) k. A.		
Farbe LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NER..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.				
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung							
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe 6-Gang	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 123-128 (WLTP)				
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.					



Ausstattung		Serienausstattung:							
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung					
		Anti-Blockier-System (ABS)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..	Außenspiegel schwarz lackiert					
		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach Diamant-Schwarz	Design-Paket: high gloss Exterieur					
		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ergonomiesitz vorn links					
		Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung					
		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	Feststellbremse elektrisch					
		Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED	Innenspiegel mit Abblendautomatik					
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasytem 360°	Karosserie: 5-türig					
		Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)					
		Lenkrad (Leder)	Leuchtweltenregelung automatisch	Mittelarmlehne hinten					
		Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	Nebelscheinwerfer LED					
		Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsyste					
		Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Schließ-/Startsystem Keyless Open	Seitenairbag vorn					
		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage					
		Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..					
		Zentralverriegelung mit Fernbedienung							
		Sonderausstattung:							
		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr..	Dach Wagenfarbe	LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, schwarz)					
		Metallic-/Mineralleffekt-Lackierung	Tech-Paket 1						
Bemerkung		Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 22.08.2025 - Gültig bis 33496 km							
Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):									
Tauschaggregat nein		Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €				
Vorschäden lt. Bewerter:									
Tauschaggregat -		Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €				
Unfallfreiheit		Unfallfrei = ja							

TÜV NORD Autoservice GmbH
FINN GmbH / Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand

	L	2. Schlüssel fehlt	450,00 €
		Dach - auslegen	120,00 €
	R	Heckklappe - auslegen	120,00 €
		Reifen VA - erneuern	140,00 €
		Reifenmontage 2x	109,40 €
		Stoßfänger H - lackieren	450,00 €
		Tür HR Delle	120,00 €
		Tür VL - lackieren	480,00 €
		Zwischensumme	1.989,40 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Zwischensumme	0,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:	
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.	
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.	
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.	
Die In der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.	
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.	
Fahrzeug verunreinigt und nass	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			
	Reifen vorne	VL		
	225/45R17 94W	1,00 mm (Falken)		
	Reifen hinten	HL		
	225/45R17 94W	5,00 mm (Falken)		
	Zweiter Reifensatz			
	k. A.			
	Reifen vorne	VL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Bemerkung		Ausstattung ER k. A.	

Endbetrag

Optischer Zustand	1.989,40 €
Technischer Zustand	0,00 €
Endbetrag (Netto)	1.989,40 €
19 % Mehrwertsteuer	377,99 €
Endbetrag (Brutto)	2.367,39 €

Auftraggeber: Robert Meier, KFZ-ID:106031
KFZ angelegt: 08.08.2025 - 09:32:08
Bewertung: Robert Meier 19.08.2025 - 12:42:25
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 2/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt				0,00 € Netto	
- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,				USt. 0,00 € (19 %)	
- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,				0,00 € Brutto	
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.					
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPHNSLR1001201



Kilometerstand: 33.496 km


Erstzulassung: 23.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPNHSR1001201

Kilometerstand: 33.496 km

Erstzulassung: 23.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Reifen VA - erneuern



Reifen VA - erneuern



Tür HR Delle



Tür HR Delle



Heckklappe - auslegen



Heckklappe - auslegen



Stoßfänger H - lackieren



Stoßfänger H - lackieren



Stoßfänger H - lackieren



Dach - auslegen



Dach - auslegen



Tür VL - lackieren



Tür VL - lackieren



Tür VL - lackieren



Tür VL - lackieren