


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNST R1001285	Erstzulassung	30.01.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-FI 2299	Laufleistung	36 353 km
Modell	ASTRA 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket Auto				

Auftragsdaten					
Eingangsdatum	23.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6272066	Datum der Bewertung	30.07.2025
Datum Beauftragung	23.07.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Schöneck



Fahrzeugausstattung	Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Nothilfekit Reserverad ✓	Betriebsanleitung ✓
	Hutablage ✓	Serviceheft ✓
		Bordmappe komplett ✓
		Ersatzschlüssel ✓
		Schlüssel ✓
		Schlüssel mit Fernbedienung ✓
		Inspektion ✓

Reifen	
225/40/18 W Ganzjahresreifen 7.0 mm Alle vier Radar Reifen	225/40/18 W Ganzjahresreifen 7.0 mm Alle vier Radar Reifen
225/40/18 W Ganzjahresreifen 7.0 mm Alle vier Radar Reifen	225/40/18 W Ganzjahresreifen 7.0 mm Alle vier Radar Reifen

Schadendetails

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	84,00€	Gesamtkosten	327,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,70	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	243,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	327,00€
2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	27,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	27,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	27,00€	Nettokosten	27,00€
3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
4		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,90	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	63,00€	Gesamtkosten	234,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	171,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	234,00€
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	56,00€	Gesamtkosten	182,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,40	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	126,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	182,00€
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	117,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	117,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Lackierung	Pauschale	-	Nettokosten	117,00€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	887,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	887,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	2,90	203,00€	-	-	203,00€
Lackierung	90,00€	6,30	567,00€	-	-	567,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,30	117,00€	-	-	117,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€