

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Onur Alamdar		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer FINN GmbH			E-Mail	
Straße Prinzregentenplatz 9		Plz 81675	Ort München	Tel.(Privat)	
Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto	
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Typ Astra L Sports Tourer Ultimat..	Modell 1.2 Turbo EU6e, Ultimate-Paket (EU..			
VIN VXKFRHNS6R1024106		Aufbau Kombi	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/AFA	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 28.05.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter k. A.	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 13.974 km	max. km-Stand bei Übergabe 13.974 km	Raucherfahrzeug k. A.	letzter KD am k. A.	Letzter KD (km) 1199	06/26
Farbe GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG M..	Lackierung metallic	Reimport k. A.	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) 19.800 km		
Scheckheft ohne Einträge	Scheckheft Bemerkung					
Polster keine Angabe	Polsterfarbe keine Angabe	Getriebe Getriebe Automatik - ..	Schadstoffk. Andere	CO ₂ -Emission (g/km) 128-134 (WLTP)		
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden k. A.					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Ciptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:				
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung			
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pr..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..			
Außenspiegel schwarz lackiert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach Diamant-Schwarz			
Design-Paket: high gloss Exterieur	Einstiegsleisten mit Schriftzug	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)			
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ergonomiesitz vorn links/rechts	Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive			
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz			
Feststellbremse elektrisch	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)			
Heckklappenöffnung elektrisch	Induktionsladeschale für Smartphone (Wirele..	Innenspiegel mit Abblendautomatik			
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasystem 360°	Karosserie: 5-türig			
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)			
Lenkrad (Leder)	Leuchtweitenregelung automatisch	LM-Felgen			
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW			
Nebelscheinwerfer LED	Otto-Partikelfilter (OPF)	Reifen-Reparaturkit			
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6e			
Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	Schließ-/Startsystem Keyless Open	Seitenairbag vorn			
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & A..	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage			
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED	Voll-LED (IntelliLux)			
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Zentralverriegelung mit Fernbedienung				
Sonderausstattung:					
Dachreling silber	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Infotainment-Paket			
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung					
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 20.08.2025 - Gültig bis 13974 km				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				




Auftraggeber: Onur Alamdar, KFZ-ID:105571
KFZ angelegt: 06.08.2025 - 11:49:06
Bewertung: Onur Alamdar 07.08.2025 - 10:44:30
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 1/3

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand



Fahrzeug Schlüssel fehlt - erneuern	0,00 €
Felge VR Abschürfungen - erneuern	450,00 €
Fondseite links - Delle - entfernen	441,80 €
Stoßfänger hinten - stark deformiert - erneuern	120,00 €
	1.661,90 €
Zwischensumme	2.673,70 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen	560,00 €
Zwischensumme	560,00 €

Bemerkung zum technischen Zustand:

Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen. Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden. Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen. Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen. Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich. Fahrzeug verunreinigt

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)			
	Reifen vorne	VL		
	225/40R18 92V	6,00 mm (Falken)		
	Reifen hinten	HL		
	225/40R18 92V	7,00 mm (Falken)		
	Zweiter Reifensatz k. A.			
	Reifen vorne	VL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Reifen hinten	HL		
	k. A.	k. A. (k. A.)		
	Bemerkung		Ausstattung ER Reifendichtmittel	

Endbetrag

Optischer Zustand	2.673,70 €
Technischer Zustand	560,00 €
Endbetrag (Netto)	3.233,70 €
19 % Mehrwertsteuer	614,40 €
Endbetrag (Brutto)	3.848,10 €

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Sports Tourer Ultimate Paket

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFRHNS6R1024106


Kilometerstand: 13.974 km


Erstzulassung: 28.05.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Sports Tourer Ultimate Paket

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: VXKFRHNS6R1024106
Kilometerstand: 13.974 km
Erstzulassung: 28.05.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Felge VR Abschürfungen - erneuern



Felge VR Abschürfungen - erneuern



Felge VR Abschürfungen - erneuern



Felge VR Abschürfungen - erneuern



Stoßfänger hinten - stark deformiert - erneuern



Stoßfänger hinten - stark deformiert - erneuern



Stoßfänger hinten - stark deformiert - erneuern



Stoßfänger hinten - stark deformiert - erneuern



Fondseite links - Delle - entfernen



Fondseite links - Delle - entfernen