

DEKRA Automobil GmbH
Winkelstr. 4, 32427 Minden



DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Minden
Winkelstr. 4
32427 Minden
Telefon 0571 / 83779-0
Fax 0571 / 29390
E-Mail minden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Denny Fisar
Tel. direkt 0571 83779-80

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

WI N7341E

FIN

VXKUHZKXZP4223719

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210001803

15.05.2025, per Mail durch Herrn Jenke.
30.06.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Denny Fisar bei Autokontor Bayern GmbH,
Schachtstr. 2, 31702 Lüdersfeld ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
30.06.2025
Leasingrückläufer AH LEASYS MIETE
Rücknahme KLUGMANN DENNIS
Vertragsnummer 1030320

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 61 µm bis 157 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Serien - bzw. Sonderausstattung wurde anhand der FIN - Abfrage übernommen, es kann in Einzelfällen zu Abweichungen kommen.

Aufgrund der Gegebenheiten am Besichtigungsort, war keine Besichtigung des Fahrzeugs auf einer Hebebühne möglich. Eine Begutachtung der unteren Fahrzeughälfte, des Fahrzeugunterbodens, des Fahrwerks und des Abgasstrangs war daher nur eingeschränkt möglich. Folglich konnten keine Schäden, welche nur bei einer Besichtigung auf einer Hebebühne und im freigehobenen Zustand ersichtlich wären, erkannt, dokumentiert und berücksichtigt werden. Der Auftraggeber wurde über diesen Sachverhalt bereits vorab informiert und hat einer Besichtigung ohne Hebebühne zugestimmt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e Elegance	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4223719	HSN / TSN	1889 / ABX
Schlüssel-Nr.	10013734	Km-Stand abgelesen	10858
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
		Getriebe	Automatik /
Antriebsart	Frontantrieb	Farbe / Farbe	Weiß / Metallic / 2-Schicht /
Felgen	Leichtmetall		Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	7 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Maxxis / Premitra All Season AP3 FSL	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.05.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Ambientebeleuchtung, Türen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Grau, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
i301	Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
X-	Onboard-Charger
OFQ	Paket: Komfort
WY24	Park & Go Plus
	Reifen: Allwetterreifen 195/55 R 16
NA01	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 30.08.2024 bei Kilometerstand 3.072

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Denny Fisar

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

30.06.2025 Dennis Klugmann



Datum Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

DEKRA Sachverständiger

Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN **VXKUHZKXZP4223719**
km-St. 10858
Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AB Schräghecklimousine
Herst. 1889 PSA Automobiles (F)
Typ ABX U
Var. 00044 H
Vers. ZKXZ-XOL000
zGM 1920 kg
EZ 25.08.2023
Kunden-Nr. 0210001803

Kennzeichen WI N7341E

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B072781001664 0 vom
30.06.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger
Denny Fisar