

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/20

Plate Number **J6-88-DB**
 Make **OPEL**
 Model **CORSA**
 Vehicle Description **1.2 EDITION 55KW 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/04/15	63259 KM	repair	- Distrm+span+gel - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren	- Profile Middelburg, Zeeland, , - Profile Middelburg, Zeeland, , - Profile Middelburg, Zeeland, ,
2024/05/15	51381 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Koplamp unit - NVT - Afstellen	- Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, ,
2023/05/01	40408 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Start stop accu - Werkt	- Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, ,

			niet Vervangen -	
2022/06/29	26368 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Melse, ,
2022/05/17	25090 KM	repair	- Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Batterij - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, , - Vakgarage Melse, ,
2021/06/11	11319 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	Vakgarage Melse, ,