

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VXKUPHMD L4275658	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J6-88-DB	Model	CORSA 1.2 EDITION 55KW 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Oranje Metallic
Km stand	63 897 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	01-08-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 185/65/15 Zomer 5.0 mm		Bridgestone 185/65/15 Zomer 5.0 mm	
Continental 185/65/15 Zomer 4.0 mm		Continental 185/65/15 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	2		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Ter info

5




Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen

9



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Herstellen