

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/25

Plate Number **J2-44-ZG**
 Make **OPEL**
 Model **CORSA**
 Vehicle Description **1.2 EDITION 55KW ACTI Corsa 2020 APL 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/05/13	28402 KM	damage	Bovenzijde Linkerzijde Bodem / onderzijde tegen obstakel ger.	geen herstel Schade, ,
2025/03/01	27167 KM	repair	- Bandbewerkingen - NVT - Uitvoeren -	Profile Zakelijk B.V., ,
2024/09/30	22455 KM	repair	- Raammechanisme - Vastgelopen - Gangbaar maken - Vloermatten - versleten - Vervangen	- Opel Mulders Tiel, , (SAB) - Opel Mulders Tiel, , (SAB)
2024/09/23	22423 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen - Koelvl/antivrie - NVT - Controleren - Koplamp unit - NVT - Afstellen Luchtfilter - versleten - Vervangen Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren - Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Opel Mulders Tiel, , (SAB) - Opel Mulders Tiel, , (SAB) - Opel Mulders Tiel, , (SAB) - Opel Mulders

				Tiel, , (SAB) • Opel Mulders Tiel, , (SAB) • Opel Mulders Tiel, , (SAB) • Opel Mulders Tiel, , (SAB)
2023/11/13	17041 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	• Opel Mulders Tiel, , (SAB)
2022/11/14	9071 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Int luchtfiler - versleten - Vervangen	• Opel Mulders Tiel, , (SAB) • Opel Mulders Tiel, , (SAB)
2021/11/15	5047 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	• Opel Mulders Tiel, , (SAB)