

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/08/27

Plate Number **R8-36-XP**
 Make **OPEL**
 Model **CORSA**
 Vehicle Description **1.2 EDITION 55KW 5d Onze Deal**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/08/16	0 KM	damage	Achterzijde Achterbumper Sierstrip TGP rijdt achterop	Schadenet Broekhuis Hippolytushoef, ,
2024/10/01	29322 KM	repair	- Opel OH Groot - NVT - Uitvoeren Airco pomp - Werkt niet - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen	- Opel Hekkert Maastricht, , - Opel Hekkert Maastricht, , - Opel Hekkert Maastricht, , - Opel Hekkert Maastricht, , - Opel Hekkert Maastricht, , - Opel Hekkert Maastricht, ,
2023/11/21	12155 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	Bosch Car Serv. Spaan St. Oedenrode, ,