

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/09/10

Plate Number **S5-07-VX**
 Make **OPEL**
 Model **CORSA**
 Vehicle Description **1.2 TURBO LEVEL 2 74KW 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/08/21	0 KM	damage	Links achter Achterbumper steenslag (gn voorr)	Keuze MLA niet repareren, ,
2023/12/14	0 KM	damage	Rechterzijde Deur RA tegen obstakel ger.	ABS Snijders Amsterdam West, ,
2025/04/30	45510 KM	repair	- Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2025/02/27	39504 KM	repair	- Remvloeistof - versleten - Vervangen Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	- James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, , - James Auto Service Amsterdam Arena, ,

2024/12/17	34374 KM	repair	• Mot man compute - • Electriscbe storing - Controleren	• Opel Hedin Automotive Amsterdam, ,
2024/12/16	34354 KM	repair	• Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/05/02	20250 KM	repair	• Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,
2024/04/18	19388 KM	repair	• Opel OH Klein - - NVT - Uitvoeren Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	• Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, , • Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, , • Bosch Car Serv.Auto Plaza Westpoort, ,
2023/12/23	12424 KM	repair	• Seizoenswissel - - NVT - Uitvoeren	• Kwik-Fit Fleet, ,