


## Voertuig gegevens

|                    |                    |                      |                                                          |                 |               |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Chassisnr.         | VXKUPHNKK L4270497 | Merk                 | OPEL                                                     | Onderhoudsdatum | -             |
| Kenteken           | J5-35-NF           | Model                | CORSA 1.2 TURBO<br>ELEGANCE 74KW ACTI<br>ELEGANCE APL 5d | Km stand onderh | -             |
| Inschrijvingsdatum | 14-09-2020         | Bouwjaar             | 2020                                                     | Kleur           | Rood Metallic |
| Km stand           | 66 736 km          | Cylinderinhoud       | 1199                                                     | Interieurkleur  | Zwart         |
| Brandstof          | Benzine            | Carrosseriesoort     | -                                                        | Apk datum       | -             |
| Aantal zitplaatsen | -                  | Transmissie          | Handmatig                                                | Uitstoot        | -             |
| Aantal portieren   | 5                  | Aantal versnellingen | 6                                                        |                 |               |

## Inspectie gegevens

|                |            |          |               |
|----------------|------------|----------|---------------|
| Inspectiedatum | 16-09-2025 | Terminal | Ayvens Veghel |
|----------------|------------|----------|---------------|



## Accessoires

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Airconditioning (manueel)    | ✓ |
| Cruise control               | ✓ |
| Navigatiesysteem             | ✓ |
| Lichtmetalen velgen          | ✓ |
| Metaallak                    | ✓ |
| Centrale vergrendeling       | ✓ |
| Electrische bedienbare ramen | ✓ |
| Half lederen bekleding       | ✓ |
| Parkeersensoren              | ✓ |
| Audiosysteem                 | ✓ |
| Led verlichting              | ✓ |

## Verwijderbare items

|             |   |
|-------------|---|
| Reservewiel | ✓ |
| Hoedenplank | ✓ |

## Documentenlijst


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Handleiding                   | ✓ |
| Onderhoudsboekje              | ✓ |
| Sleutel                       | ✓ |
| Sleutel met afstandsbediening | ✓ |
| Navigatie software            | ✓ |

## Banden

|                                    |                                                                                     |                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Continental 195/55/16 Zomer 4.5 mm |  | Continental 195/55/16 Zomer 4.5 mm |  |
| Continental 195/55/16 Zomer 5.5 mm |  | Continental 195/55/16 Zomer 4.0 mm |  |



## Exterieur schade

|    |                                                                                      |           |                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 2  |     | Onderdeel | Scherf              |
|    |                                                                                      | Positie   | Linksachter         |
|    |                                                                                      | Type      | Kras                |
|    |                                                                                      | Omvang    | Lengte (cm) > 10    |
|    |                                                                                      | Bewerking | Herstellen          |
| 3  |    | Onderdeel | Scherf              |
|    |                                                                                      | Positie   | Rechtsachter        |
|    |                                                                                      | Type      | Deuk met lakschade  |
|    |                                                                                      | Omvang    | Diameter (mm) > 20  |
|    |                                                                                      | Bewerking | Herstellen          |
| 4  |     | Onderdeel | Portier             |
|    |                                                                                      | Positie   | Rechtsachter        |
|    |                                                                                      | Type      | Kras                |
|    |                                                                                      | Omvang    | Lengte (cm) > 10    |
|    |                                                                                      | Bewerking | Herstellen          |
| 5  |    | Onderdeel | Alu velg 16"        |
|    |                                                                                      | Positie   | Rechtsvoor          |
|    |                                                                                      | Type      | Kras                |
|    |                                                                                      | Omvang    | -                   |
|    |                                                                                      | Bewerking | Forfait herstelling |
| 6  |     | Onderdeel | Scherf              |
|    |                                                                                      | Positie   | Rechtsvoor          |
|    |                                                                                      | Type      | Deuk met lakschade  |
|    |                                                                                      | Omvang    | Diameter (mm) > 20  |
|    |                                                                                      | Bewerking | Herstellen          |
| 7  |    | Onderdeel | Bumper              |
|    |                                                                                      | Positie   | Rechtsvoor          |
|    |                                                                                      | Type      | Kras                |
|    |                                                                                      | Omvang    | Lengte (cm) > 10    |
|    |                                                                                      | Bewerking | Herstellen          |
| 9  |   | Onderdeel | Portier             |
|    |                                                                                      | Positie   | Rechtsvoor          |
|    |                                                                                      | Type      | Deuk met lakschade  |
|    |                                                                                      | Omvang    | Diameter (mm) > 20  |
|    |                                                                                      | Bewerking | Herstellen          |
| 10 |  | Onderdeel | Dak                 |
|    |                                                                                      | Positie   | -                   |
|    |                                                                                      | Type      | Chemische afzetting |
|    |                                                                                      | Omvang    | -                   |
|    |                                                                                      | Bewerking | Forfait herstelling |

## Interieur schade

|   |                                                                                     |           |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 |  | Onderdeel | Reiniging interieur |
|   |                                                                                     | Positie   | Linksvoor           |
|   |                                                                                     | Type      | Vuil                |
|   |                                                                                     | Omvang    | -                   |
|   |                                                                                     | Bewerking | Reinigen            |

## Overige schade

|   |                                                                                     |           |                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 8 |  | Onderdeel | Schadevaststelling |
|   |                                                                                     | Positie   | Voor               |
|   |                                                                                     | Type      | Steenslag          |
|   |                                                                                     | Omvang    | -                  |
|   |                                                                                     | Bewerking | Ter info           |