

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VXKUPHNKK L4365473	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J1-77-RN	Model	CORSA 1.2 TURBO GS LINE 74KW ACTI GS LINE APL 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	79 239 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 06-10-2025

Terminal Dekra Ayvens



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden



Exterieur schade

2



Onderdeel

Bumper

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

3



Onderdeel

Achterklep

Positie

Boven

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

4



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Hagel

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

●

●

5



Onderdeel

Scherm

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

6



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

●

●

●

●

Interieur schade

1



Onderdeel	Reiniging interieur
Positie	Voor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen