

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/20

Plate Number **J1-85-SP**
 Make **OPEL**
 Model **CORSA**
 Vehicle Description **1.2 TURBO GS LINE 74KW GS LINE 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2021/08/27	0 KM	damage	Links achter Deur LA Achterbumper tegen obstakel ger.	Schadenet Gelder Nijmegen B.V., ,
2025/06/10	73441 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden Batterij - versleten - Vervangen	- Vakgarage Boottink, , - Vakgarage Boottink, ,
2024/12/02	67287 KM	repair	- Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen	- Kwik-Fit Fleet, , - Kwik-Fit Fleet, ,
2024/07/11	58681 KM	repair	- Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Koelvl/antivrie - NVT - Controleren Koplamp unit - NVT - Afstellen Luchtfilter - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen	- Opel Mulders Nijmegen, , - Opel Mulders Nijmegen, , - Opel Mulders Nijmegen, , - Opel Mulders

				Nijmegen, , • Opel Mulders Nijmegen, , • Opel Mulders Nijmegen, , • Opel Mulders Nijmegen, , • Opel Mulders Nijmegen, ,
2024/03/22	49137 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	• Opel Mulders Nijmegen, ,
2023/10/11	39304 KM	repair	• Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Remvloeistof - versleten - Vervangen	• Opel Mulders Nijmegen, , • Opel Mulders Nijmegen, ,
2023/06/14	32124 KM	repair	• Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	• Opel Mestrom Groesbeek B.V., ,
2023/04/12	27615 KM	repair	• Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen	• Kwik-Fit Fleet, , • Kwik-Fit Fleet, ,
2022/10/04	19738 KM	repair	• Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen	• Opel Mestrom Groesbeek B.V., , • Opel Mestrom

				Groesbeek B.V., ,
2021/09/30	9626 KM	repair	Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren	Opel Mestrom Groesbeek B.V., ,