DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VXKUPHNKK L4401056	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J7-29-XF	Model	CORSA 1.2 TURBO EDITION 74KW ACTI Corsa 2020 APL 5	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	04-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	87 905 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-11-2025	Terminal	Dekra Ayvens

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✔
Cruise control	✔
Metaallak	✔
Centrale vergrendeling	✔
Electrische bedienbare ramen	✔
Audiosysteem	✔

Verwijderbare items

Reservewiel	✔
Hoedenplank	✔

Documentenlijst

Handleiding	✔
Onderhoudsboekje	✔
Sleutel	✔
Sleutel met afstandsbediening	✔

Banden

Pirelli 195/55/16 Zomer 6.0 mm

Pirelli 195/55/16 Zomer 6.0 mm



Pirelli 195/55/16 Zomer 6.0 mm

Pirelli 195/55/16 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

DEKRA Automotive Solutions

Rapportage voertuigstaat

DEKRA

1

Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

3

Onderdeel	Scherm
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

4

Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5

Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6

Onderdeel	Voorruit
Positie	-
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info

7



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Aantal > 2
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

2

Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Boven
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen