

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Fath-Trippmacher
Tel. direkt 0621 72890-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

MA QY179

FIN

VXKUPHNKKL4406895

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	20.01.2025, per Mail.
Besichtigung	28.02.2025, 16:00 Uhr, durch Herrn Daniel Fath-Trippmacher bei DEKRA Automobil
Bewertet auf	GmbH Niederlassung Mannheim, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim
Betreift	28.02.2025 Leasing-Nr. 389491

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.918,00 EUR -1.611,77 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-1.666,00 EUR -1.400,00 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-200,00 EUR -168,06 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeuggbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2020	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Start/Stop Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKKL4406895	HSN / TSN	1889 / ABU
Schlüssel-Nr.	10017117	Km-Stand abgelesen	49050
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A/S	3 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A/S	3 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A/O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Vector 4Seasons G2	A/O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, Grau, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 3,5'', Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendruck-Warnung, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, voreklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsrausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad

Lackierung: Metallic

OLK=LA LED-Scheinwerfer

0

ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,

Y3 Einparkhilfe hinten

CWX=N Sicht-Ausstattung

B0

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

Allgemeinzustand und Wartung


Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 09 / 2024 bei Kilometerstand 43.422

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Dämmmatte Motorraum aufgerissen, erneuern (Bild 13)	185	voll	-185	-155,46
2. Unterbodenverkleidung v. gebrochen, erneuern (Bild 19)	210	voll	-210	-176,47
3. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 18)	45	voll	-45	-37,82
4. Blinker l. gebrochen, erneuern (Bild 17)	205	voll	-205	-172,27
5. Felge v.r. verschrammt, smart repair (Bild 20)	180	voll	-180	-151,26
6. Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)	198	voll	-198	-166,39
7. Dachrahmen rechts Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)	306	voll	-306	-257,14
8. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden,				

lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)	589	anteilig	-337	-283,19
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.918		-1.666	-1.400,00

Reifenbewertung

	Proftiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	3 mm	AS	-100,00	-84,03
vorne rechts	3 mm	AS	-100,00	-84,03
Legende		A/ Ganzjahres /S Schaden /F Runflat /O Original	-200,00	-168,06

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Fath-Trippmacher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------

DEKRA Sachverständiger

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
-------	-------------------------	--------------