


Voertuig gegevens

Chassisnr.	VXKUPHNKS L4374569	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J1-05-RN	Model	CORSA 1.2 TURBO ELEGANCE AUTO 74KW ACTI ELEGANCE A	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-11-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Oranje Metallic
Km stand	87 835 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Pirelli 195/55/16 Zomer 7.0 mm



Pirelli 195/55/16 Zomer 7.0 mm



Pirelli 195/55/16 Zomer 7.0 mm

Pirelli 195/55/16 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

1		Onderdeel: Alu velg 16' Positie: Linksvoor Type: Kras Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling	3		Onderdeel: Instaplaat Positie: Linksachter Type: Kras Omvang: - Bewerking: Ter info
5		Onderdeel: Laadbak Positie: Achter Type: Vuil Omvang: - Bewerking: Reinigen	6		Onderdeel: Scherm Positie: Rechtsachter Type: Deuk met lakschade Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Herstellen
7		Onderdeel: Portier Positie: Rechtsachter Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair	8		Onderdeel: Bumper Positie: Voor Type: Kras Omvang: - Bewerking: Herstellen
9		Onderdeel: Motorkap Positie: - Type: Steenslag Omvang: Diameter (mm) > 4 Bewerking: Forfait herstelling	10		Onderdeel: Dak Positie: - Type: Deuk met lakschade Omvang: - Bewerking: Herstellen
11		Onderdeel: Achterklep bovenzijde Positie: - Type: Deuk Omvang: Diameter (mm) > 20 Bewerking: Smart Repair	12		Onderdeel: Alu velg 16' Positie: Rechtsvoor Type: Kras Omvang: - Bewerking: Forfait herstelling

Interieur schade

2		Onderdeel: Hemelbekleding Positie: - Type: Vuil Omvang: - Bewerking: Reinigen	4		Onderdeel: Achterklep- /kofferbakbekleding Positie: Onder Type: Kras Omvang: - Bewerking: Smart Repair
---	---	---	---	--	---