

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/09

Plate Number **J1-05-RN**
 Make **OPEL**
 Model **CORSA**
 Vehicle Description **1.2 TURBO ELEGANCE AUTO 74KW ACTI ELEGANCE APL 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/03/27	0 KM	damage	voertuig gestolen terug na diefstal	
2024/10/24	0 KM	damage	Rechts achter Spatbord RA Achterbumper (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Stokvis Amsterdam, ,
2021/07/07	0 KM	damage	Voorzijde Voorbumper (onb) tpy, geen WBF	Schadenet Centraal, auto-Schade Bedrijf Centraal B.V.,
2025/08/25	86954 KM	repair	- Inspuitcomputer - - Electrische storing - Controleren Bougie - Electrische storing - Vervangen	- Opel Motorhuis Haarlem, , - Opel Motorhuis Haarlem, ,
2025/03/25	81978 KM	repair	- Olie bijvullen - NVT - Bijvullen/-laden	Opel Janssen Van Kouwen Aalsmeer, ,
2024/09/30	72570 KM	repair	- APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen	- Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, ,

			Koelvl/antivrie - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Remblok. Achter - versleten - Vervangen Remblokken Voor - versleten - Vervangen Vloermatten - versleten - Vervangen	- Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, ,
2024/06/17	68558 KM	repair	- Mot man compute - - Electrische storing - Repareren Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Sleutel/Kaart - Electrische storing - Repareren	- Opel Janssen Van Kouwen A'dam ZO, , Receptie - Opel Janssen Van Kouwen A'dam ZO, , Receptie - Opel Janssen Van Kouwen A'dam ZO, , Receptie
2024/04/23	65490 KM	repair	- Bandvervanging - - NVT - Uitvoeren	Kwik-Fit Fleet, ,
2023/10/25	56236 KM	repair	- Remvloeistof - versleten - Vervangen Opel OH Klein - NVT - Uitvoeren Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V -	- Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, , - Vakgarage Amstelland, ,

			versleten - Vervangen	Vakgarage Amstelland, ,
2022/12/02	40296 KM	repair	- Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Bougie - versleten - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Luchtfilter - versleten - Vervangen	- Opel Motorhuis Haarlem, , - Opel Motorhuis Haarlem, , - Opel Motorhuis Haarlem, , - Opel Motorhuis Haarlem, ,
2021/12/06	20810 KM	repair	- Opel Jaarbeurt - NVT - Uitvoeren Koelvl/antivrie - NVT - Bijvullen/-laden	- Opel Motorhuis Haarlem, , - Opel Motorhuis Haarlem, ,