

<b>Kenteken</b>	H460FV
<b>Merk Model</b>	Opel Corsa 1.2 Turbo 96kW GS-Line automaat
<b>Brandstofsoort</b>	Benzine
<b>Datum deel1</b>	21-01-20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
08-11-24	86.659	Raammechanisme elektrische ramen
08-11-24	86.659	Remschijf + blokken voor
12-09-24	83.179	Bougie
12-09-24	83.179	Luchtfilter
12-09-24	83.179	Onderhoudsbeurt
12-09-24	83.179	Reparatie band(en)
24-04-24	72.918	Wiellager(s) voorzijde
17-01-24	64.940	APK
09-11-23	61.061	Onderhoudsbeurt
09-11-23	61.061	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
10-01-23	41.960	Bougie
10-01-23	41.960	Luchtfilter
10-01-23	41.960	Onderhoudsbeurt
06-01-22	26.296	Onderhoudsbeurt
06-01-22	26.296	Remvloeistof
29-07-21	20.230	Reparatie band(en)
30-12-20	11.440	Onderhoudsbeurt
31-01-20	20	Band(en)