

Voertuig gegevens

Chassisnr.	VXKUSHNSK MW085200	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	N0-98-PX	Model	Mokka 1.2 Turbo S/S 96kW Ultimate 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-12-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Rood Metallic
Km stand	159 827 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	03-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst


Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 215/55/18 Zomer 3.5 mm		Michelin 215/55/18 Zomer 4.0 mm	
Michelin 215/55/18 Zomer 5.0 mm		Michelin 215/55/18 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1



Onderdeel

Alu velg 18'

Positie

Linksvoor

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling


●

●

●

●

2



Onderdeel

Scherp

Positie

Linksachter

Type

Slechte herstelling

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

3



Onderdeel

Tankklep

Positie

Linksachter

Type

Slechte herstelling

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

4



Onderdeel

Bumper

Positie

Achter

Type

Kras

Omvang

-

Bewerking

Herstellen

●

●

●

6



Onderdeel

Scherp

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●

7



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

●

●

8



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

●

●

●

●

Interieur schade

5



Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

9



Onderdeel	Bekleding deurpaneel
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Vervangen