

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0L0SDL68 D4020151	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	KV-19-49	Model	Corsa 1.3 CDTi ecoFLEX	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-11-2012	Bouwjaar	2012	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	115 357 km	Cylinderinhoud	1248	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	23-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Navigatiesysteem	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓


Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Hankook 185/65/15 Winter 7.0 mm



Hankook 185/65/15 Winter 7.0 mm



Bridgestone 185/65/15 Winter 7.0 mm



Bridgestone 185/65/15 Winter 7.0 mm

Exterieur schade

3



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel

Scherf

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

6



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsvoor

Type

Deuk

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Smart Repair

7



Onderdeel

Bumper

Positie

Voor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

8



Onderdeel

Motorkap

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

9



Onderdeel

Dak

Positie

-

Type

Chemische afzetting

Omvang

-

Bewerking

Forfait herstelling

10



Onderdeel

Portier

Positie

Rechtsachter

Type

Deuk met lakschade

Omvang

Diameter (mm) > 20

Bewerking

Herstellen

11



Onderdeel

Behuizing
achteruitkijkspiegel

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

12



Onderdeel

Portiergreep buiten

Positie

Rechtsvoor

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

13



Onderdeel

Sierlijst zijruit

Positie

Linksachter

Type

Kras

Omvang

Lengte (cm) > 10

Bewerking

Herstellen

Interieur schade

1



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

2



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Linksvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen