

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/10/30

Plate Number **PR-31-4K**
 Make **OPEL**
 Model **Crossland X**
 Vehicle Description **1.2 Turbo 110pk Start/Stop Online Edition**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2025/07/25	103722 KM	damage	• Damage	• SCHADENET CENTRAAL HAARLEM
2025/07/24	103722 KM	damage	• Damage	• SCHADENET CENTRAAL HAARLEM
2021/06/07	39349 KM	repair	• None None None None None	• MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT • MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2022/09/22	52006 KM	repair	• uitgebreide inspectie Ruitenspr.bijvullen - Voor Achter ACvullingR1234Y	• BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO • BCS/ AUTO RIVANO
2025/05/28	100818 KM	repair	• APK Zonder beurt	• MOTORHUIS HAARLEM

2021/12/17	46139 KM	repair	Motor Software	MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2023/12/14	73965 KM	repair	Urenbeurten Olie bijvullen	MOTORHUIS VELSERBROEK
2023/03/05	59343 KM	repair	Stranding BI	ANWB BV
2022/06/07	50604 KM	repair	Opel OH Klein Carrosserie Batterij	- MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT - MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2023/06/08	65709 KM	repair	Verlichting Diverse lampjes APK icm beurt Opel OH Groot	- MOTORHUIS VELSERBROEK - MOTORHUIS VELSERBROEK - MOTORHUIS VELSERBROEK
2024/11/18	92683 KM	repair	Urenbeurten Olie bijvullen	MOTORHUIS VELSERBROEK
2025/03/19	97637 KM	repair	Urenbeurten Olie bijvullen	MOTORHUIS VELSERBROEK
2024/07/15	84430 KM	repair	Opel OH Klein M. riem+spanner R.Schijf+blokk.V Carrosserie Batterij Schakelaars Schak handrem	- MOTORHUIS VELSERBROEK - MOTORHUIS VELSERBROEK - MOTORHUIS VELSERBROEK - MOTORHUIS VELSERBROEK - MOTORHUIS VELSERBROEK
2022/02/04	47055 KM	repair	195/60 R16 89H - Rechts Voor 195/60 R16 89H - Rechts Achter 195/60 R16 89H - Links Achter 195/60 R16 89H - Links Voor	- MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT - MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT - MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT

				MULDER VAN MILL DORDR. H-POINT
2023/03/03	59353 KM	repair	195/60 R16 89H - Rechts Voor	KWIK-FIT
2025/07/01	102774 KM	repair	Urenbeurten Olie bijvullen	MOTORHUIS VELSERBROEK
2025/07/30	103946 KM	repair	- Ruitenspr.bijvullen - Voor 195/60 R16 93H - Links Voor - Bandvervanging - Links Achter - Algemeen Diagn.Eind.Cont Koel-/verw systKoelvl/antivrie - Bandvervanging - Rechts Achter 195/60 R16 93H - Rechts Voor	- MOTORHUIS HAARLEM - MOTORHUIS HAARLEM - MOTORHUIS HAARLEM - MOTORHUIS HAARLEM - MOTORHUIS HAARLEM - MOTORHUIS HAARLEM - MOTORHUIS HAARLEM