



Opel Karl: NV781V

Chassisnummer:	W0LDD6E73HC797044	Versie:	1.0 Start/Stop 75pk ROCKS Online Edition
1ste tenaamstelling:	29/04/2017	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	42858	Kilowatt:	55
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Kleur carrosserie	Sparkling Blue
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling	Carkit		
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting	Type kofferopdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Geen navigatiesysteem		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco manueel		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.5
Bandenprofiel diepte V R						6.0
Bandenprofiel diepte A L						6.5
Bandenprofiel diepte A R						6.0
Bandenmaat V L						185/55 R 15 82 H
Bandemaat V R						185/55 R 15 82 H
Bandenmaat A L						185/55 R 15 82 H
Bandenmaat A R						185/55 R 15 82 H
Type band V L						Zomer
Type band V R						Zomer
Type band A L						Zomer
Type band A R						Zomer
Bandenmerk V						256
Bandenmerk V R						256
Bandenmerk A L						256
Bandenmerk A R						256
Voorzijde	Links	185 / 55 / 15 / 82 / H /	5,5 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	185 / 55 / 15 / 82 / H /	6,0 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	185 / 55 / 15 / 82 / H /	6,5 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	185 / 55 / 15 / 82 / H /	6,0 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Noodwiel aanwezig


Velg V L alu, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A L alu, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

