



Opel Corsa: ZR549D			
Chassisnummer:	W0V0XEP68K4319449	Versie:	1.0 Turbo S&S 90pk 5d 120 Jaar Edition
1ste tenaamstelling:	12/07/2019	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	95746	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:	Hatchback	Type lak	Metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Kleur carrosserie	Summit White
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal deuren	5		
Functionerende motor	Ja		

Opties			
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type trekhaak	Geen trekhaak
Type airco	Airco automatisch	Carkit	
Centrale deurvergrendeling			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Totaal aantal sleutels	2		
Elect. ramen V			
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		

Banden						
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Type band V L						Zomer
Bandenprofieldiepte V R						3.4
Type band A L						Zomer
Bandenmerk V R						256
Bandemaat V R						195/55 R 16 87 H
Bandenprofieldiepte A R						2.8
Bandenmerk A R						256
Bandenmaat A R						195/55 R 16 87 H
Bandenprofieldiepte V L						4.4
Type band V R						Zomer
Bandenmerk V						256
Bandenprofieldiepte A L						4.1
Bandenmerk A L						256
Type band A R						Zomer
Bandenmaat V L						195/55 R 16 87 H
Bandenmaat A L						195/55 R 16 87 H
Voorzijde	Links	195 / 55 / 16 / 87 / H /	4,4 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	195 / 55 / 16 / 87 / H /	3,4 mm	Continental	Zomer	
Achterzijde	Links	195 / 55 / 16 / 87 / H /	4,1 mm	Continental	Zomer	
	Rechts	195 / 55 / 16 / 87 / H /	2,8 mm	Continental	Zomer	

Hulpmateriaal	
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Type hulpmiddel bij pech	Noodwiel aanwezig
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Velg V L alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	



Velg V R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Velg A R alu, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

