

Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0V7D9EB8 L4305119	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J9-11-JG	Model	Crossland X 1.2 Turbo S;S 96Kw Edition 2020 Auto 5	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	31-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	82 341 km	Cylinderinhoud	1199	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	02-10-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
Navigatie software	✓

Banden

Bridgestone 195/60/16 Zomer 7.0 mm

Bridgestone 195/60/16 Zomer 7.0 mm

Bridgestone 195/60/16 Zomer 6.0 mm

Bridgestone 195/60/16 Zomer 6.0 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Dak
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

2



Onderdeel	Spoiler
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

6



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen